

भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय

योग्यता आधारित पाठ्यक्रम

फाइबर टू होम तकनीशियन

(अवधि: छह महीने)

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

एनएसक्यूएफ स्तर- 3



क्षेत्र – दूरसंचार



फाइबर टू होम तकनीशियन

(गैर-इंजीनियरिंग ट्रेड)

(मार्च 2023 में संशोधित)

संस्करण: 2.0

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

एनएसक्यूएफ स्तर - 3

द्वारा विकसित

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

दूरसंचार क्षेत्र की क्षेत्रीय व्यापार पाठ्यक्रम समिति

और

केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

EN-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700 091 www.cstaricalcutta.gov.in

CONTENTS

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी	1
2.	प्रशिक्षण प्रणाली	2
3.	नौकरी भूमिका	6
4.	सामान्य जानकारी	7
5.	शिक्षण के परिणाम	9
6.	मूल्यांकन मानदंड	11
7.	ट्रेड पाठ्यक्रम	16
8.	अनुलग्नक। (व्यापारिक औजारों और उपकरणों की सूची)	28
9.	अनुलग्नक॥ (व्यापार विशेषज्ञों की सूची)	36



"फाइबर टू होम टेक्नीशियन" ट्रेड की छह महीने की अवधि के दौरान उम्मीदवार को नौकरी की भूमिका से संबंधित पेशेवर कौशल और पेशेवर ज्ञान पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा उम्मीदवार को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वर्क और पाठ्येतर गतिविधियों को करने का काम सौंपा जाता है। ट्रेड से संबंधित व्यापक घटकों को छह महीने की अविध में निम्नान्सार वर्गीकृत किया गया है: -

प्रशिक्षुओं को प्राथमिक चिकित्सा, पीपीई का उपयोग और उद्योग के माहौल में काम करने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रथाओं और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट परीक्षण से संबंधित बुनियादी उपकरणों और मापने के उपकरणों का उपयोग सीखने के साथ शुरू करना होगा । व एसी और डीसी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, ओएचएम के नियम का उपयोग करके करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंधों की पहचान करेंगे और एसी / डीसी माप करेंगे । प्रशिक्षु कर्मियों, पर्यावरण और सेवा के तहत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए सुरक्षा प्रक्रिया के साथ सोल्डिंग और डी-सोल्डिंग तकनीक का प्रदर्शन करेंगे । प्रशिक्षु विभिन्न प्रकार के रेक्टीफायर सर्किट को भी जोड़ेंग, सीआरओ और डीएसओ का उपयोग करके कामकाज के लिए परीक्षण और ओ/पी को मापेंगे, एक ट्राजिस्टर के कार्य को एक स्विच के रूप में एक एलईडी के साथ आउटपुट सूचक के रूप में परीक्षण और सत्यापित करेंगे। प्रशिक्षु सीआरओ और डीएसओ वे OFC ट्रेनर की पहचान करने और उसके प्रदर्शन की जांच करने, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सेटअप तैयार करने और ट्रांसिमशन और रिसेप्शन को अंजाम देने , विभिन्न केवल और कनेक्टर्स को तैयार करने , क्रिम्प करने, समाप्त करने और परीक्षण करने, क्रिम्पंग ट्रल्स, स्प्लिसंग ट्रल्स का उपयोग करने और FTTH नेटवर्क में इस्तेमाल विभिन्न केवलों का परीक्षण करने और विभिन्न प्रकार के स्प्लिस परीक्षण करने में भी सक्षम होंगे। प्रशिक्षु स्थ्लिस के लिए फाइबर की तैयार करने और प्यूजन स्थ्लिस तकनीक लागू करेंगे, OTDR परीक्षण करने में भी सक्षम होंगे। प्रशिक्षु स्थ्लिस के लिए फाइबर की तैयार करेंगे और प्यूजन स्थ्लिस का आकलन करेंगे। वे निष्क्रिय करेंगे, सिम्पल की शक्त और हानियों को मापेंगे और ऑप्टिकल पावर मीटर का उपयोग करके केवल के प्रदर्शन का आकलन करेंगे। वे निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क की पहचान करने और लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को मापने, दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित और कॉस्क्रिंगर करने, कंप्यूटर की नेटवर्क में नेटवर्क में होने वाली विभिन्न दोशों का निवारण



2.1 सामान्य

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) अर्थव्यवस्था/श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के तत्वावधान में चलाए जाते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (ATS) व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रचार-प्रसार के लिए DGT के दो अग्रणी कार्यक्रम हैं।

'फाइबर टू होम टेक्नीशियन' ट्रेड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (CTS) के तहत एक नया डिज़ाइन किया गया ट्रेड है। यह कोर्स छह महीने की अविध का है। इसमें मुख्य रूप से डोमेन एरिया और कोर एरिया शामिल हैं। डोमेन एरिया (ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल) पेशेवर कौशल और ज्ञान प्रदान करता है, जबिक कोर एरिया (रोजगार कौशल) आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से उत्तीर्ण होने के बाद, प्रशिक्षु को DGT द्वारा राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (NTC) प्रदान किया जाता है जिसे द्निया भर में मान्यता प्राप्त है।

अभ्यर्थियों को मोटे तौर पर यह प्रदर्शित करना होगा कि वे निम्नलिखित में सक्षम हैं:

- तकनीकी मापदंडों/दस्तावेजों को पढ़ना और समझना, कार्य निष्पादित करना, आवश्यक सामग्री
 और उपकरणों की पहचान करना।
- सुरक्षा नियमों, दुर्घटना रोकथाम विनियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य निष्पादित करें।
- नौकरी और रखरखाव कार्य करते समय व्यावसायिक ज्ञान और रोजगार कौशल लागू करें।
- ड्राइंग के अनुसार सर्किट/उपकरण/पैनल की कार्यप्रणाली की जांच करें, दोषों/त्रुटियों की पहचान करें और उन्हें स्धारें।
- किए गए कार्य से संबंधित तकनीकी मापदंडों का दस्तावेजीकरण करें।

2.2 कैरियर प्रगति पथ

- हो सकते हैं और वरिष्ठ तकनीशियन, आईबीएस पर्यवेक्षक, निष्क्रिय इन्फ्रा प्लानर ओएसपी के रूप में आगे बढ़ सकते हैं और प्रबंधक के स्तर तक बढ़ सकते हैं।
- संबंधित क्षेत्र में उद्यमी बन सकते हैं।
- विभिन्न प्रकार के उद्योगों में प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में शामिल होकर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र
 (एनएसी) प्राप्त किया जा सकता है।



- आईटीआई में प्रशिक्षक बनने के लिए शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) में शामिल हो सकते हैं।
- डीजीटी के तहत उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

2.3 पाठ्यक्रम संरचना

नीचे दी गई तालिका छह महीने की अविध के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों के वितरण को दर्शाती है: -

क्र. सं.	पाठ्यक्रम तत्व	काल्पनिक प्रशिक्षण घंटे
1.	व्यावसायिक कौशल (व्यापारिक व्यावहारिक)	270
2.	व्यावसायिक ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)	120
3.	नौकरी के प्रशिक्षण पर	150
4.	रोजगार कौशल	60
	कुल	600

2.4 मूल्यांकन और प्रमाणन

प्रशिक्षु की कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण की परीक्षा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में डीजीटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार की जाएगी।

- क) प्रशिक्षण अवधि के दौरान सतत मूल्यांकन (आंतरिक) सीखने के परिणामों के विरुद्ध सूचीबद्ध मूल्यांकन मानदंडों के परीक्षण द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन पद्धित द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान को मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत रूप से एक व्यक्तिगत प्रशिक्ष पार्टफोलियो बनाए रखना होगा। आंतरिक मूल्यांकन के अंक www.bharatskills.gov.in पर उपलब्ध रचनात्मक मूल्यांकन टेम्पलेट के अनुसार होंगे।
- बी) अंतिम मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होगा। एनटीसी प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट परीक्षा नियंत्रक, डीजीटी द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। पैटर्न और अंकन संरचना को समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। सीखने के परिणाम और मूल्यांकन मानदंड अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने का आधार होंगे। अंतिम परीक्षा के दौरान परीक्षक व्यावहारिक परीक्षा के लिए अंक देने से पहले मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत रूप से प्रत्येक प्रशिक्ष की प्रोफ़ाइल की भी जाँच करेगा।

2.4.1 पास विनियमन



समग्र परिणाम निर्धारित करने के उद्देश्य से, छह महीने और एक वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए 100% का वेटेज लागू किया जाता है और दो साल के पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक परीक्षा में 50% वेटेज लागू किया जाता है। ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेंटिव असेसमेंट के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत 60% है और अन्य सभी विषयों के लिए 33% है।

2.4.2 मूल्यांकन दिशानिर्देश

यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि मूल्यांकन में कोई कृत्रिम बाधा न आए। मूल्यांकन करते समय विशेष आवश्यकताओं की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन करते समय टीमवर्क, स्क्रैप/अपव्यय से बचना/कम करना और प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप/अपिशष्ट का निपटान, व्यवहारिक दृष्टिकोण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रशिक्षण में नियमितता पर उचित विचार किया जाना चाहिए। योग्यता का मूल्यांकन करते समय OSHE के प्रति संवेदनशीलता और स्व-शिक्षण दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन साक्ष्य आधारित होगा जिसमें निम्नलिखित कुछ बातें शामिल होंगी:

- प्रयोगशाला/कार्यशाला में किया गया कार्य
- रिकॉर्ड बुक/दैनिक डायरी
- मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका
- मौखिक
- प्रगति चार्ट
- उपस्थिति और समय की पाबंदी
- कार्यभार
- परियोजना कार्य
- कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा
- व्यावहारिक परीक्षा

आंतरिक मूल्यांकन के साक्ष्यों को आगामी परीक्षा तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि परीक्षा निकाय द्वारा उनका ऑडिट और सत्यापन किया जा सके। प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित अंकन पैटर्न अपनाया जाना चाहिए:

पेश करने का स्तर	प्रमाण
(क) मूल्यांकन के दौरान 60%-75% की सीमा में अंक आवंटित किए जाएंगे	
इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार को ऐसा	 कार्य/कार्य के क्षेत्र में अच्छे कौशल और सटीकता का प्रदर्शन।
काम करना चाहिए जो समय-समय पर मार्गदर्शन	नौकरी की गतिविधियों को पूरा करने के लिए साफ-सफाई और स्थिरता का एक काफी अच्छा स्तर।
के साथ शिल्प कौशल के स्वीकार्य मानक की	
प्राप्ति को प्रदर्शित करता हो, और सुरक्षा प्रक्रियाओं	



और प्रथाओं के लिए उचित ध्यान देता हो।

(बी) मूल्यांकन के दौरान 75%-90% की सीमा में अंक आवंटित किए जाएंगे

इस ग्रेड के लिए, एक उम्मीदवार को ऐसा काम करना चाहिए जो शिल्प कौशल के उचित मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता हो, थोड़े से मार्गदर्शन के साथ, और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हो

- कार्य/असाइनमेंट के क्षेत्र में अच्छा कौशल स्तर और सटीकता।
- नौकरी की गतिविधियों को पूरा करने के लिए साफ-सफाई और स्थिरता का एक अच्छा स्तर।
- कार्य/नौकरी को पूरा करने में कम सहयोग।

(ग) मूल्यांकन के दौरान 90% से अधिक अंक आवंटित किए जाएंगे

इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार को संगठन और निष्पादन में न्यूनतम या बिना किसी सहायता के तथा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के प्रति उचित सम्मान के साथ ऐसा कार्य करना होगा जो शिल्प कौशल के उच्च मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता हो।

- कार्य/कार्य के क्षेत्र में उच्च कौशल स्तर और सटीकता।
- नौकरी की गतिविधियों को पूरा करने के लिए उच्च स्तर की साफ-सफाई और स्थिरता।
- कार्य/नौकरी को पूरा करने में न्यूनतम या कोई सहायता नहीं मिलना।



एफटीटीएच (फाइबर टू होम) तकनीशियनः

ऑप्टिकल फाइबर तकनीशियन; समय-समय पर निवारक रखरखाव गतिविधियों को अंजाम देकर और दोष होने की स्थित में प्रभावी दोष प्रबंधन सुनिश्चित करके उसे सौंपे गए नेटवर्क सेगमेंट (ऑप्टिकल मीडिया और उपकरण दोनों) के अपटाइम और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उसे रूट प्लान के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफ) की स्थापना और कमीशनिंग के लिए गतिविधियों का समन्वय करना भी आवश्यक है।

ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसर; ऑप्टिकल फाइबर स्थापना में ऑप्टिकल फाइबर केबल और सपोर्ट की कुशल स्प्लिसिंग सुनिश्चित करने और ओटीडीआर और पावर मीटर का उपयोग करके फाइबर परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंस्टॉलर और सर्विसर, अन्य; इसमें ऐसे इंस्टॉलर और सर्विसर शामिल हैं जो दूरसंचार उपकरण, डेटा ट्रांसिमशन उपकरण, केबल, एंटीना और निलेकाएं स्थापित, मरम्मत और रखरखाव करते हैं और अन्यत्र वर्गीकृत न किए गए कंप्यूटरों की मरम्मत, फिट और रखरखाव करते हैं

संदर्भ एनसीओ-2015:

- a) 7422.0801 ऑप्टिकल फाइबर तकनीशियन
- b) 7422.0802 ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसर
- c) 7422.9900 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंस्टॉलर और सर्विसर्स, अन्य

संदर्भ संख्याः

i. टेली/एन4131

ii. टेली/एन4128

iii. टीईएल/एन4200

iv. ਟੀईएल/एन6400

v. ਟੀईएल/एन4201

vi. ईएलई/एन9402

vii. ईएलई/एन5804

viii.ईएलई/एन7812



फाइबर टूँ होम तकनीशियन

ix. ईएलई/एन6102

x. ईएलई/एन9403

xi. ईएलई/एन1201

xii. ईएलई/एन9408

xiii. ਟੇਨੀ/एन9401

xiv. ਟੇਕੀ/एन9402

xv. ਟੇਨੀ/एन9404



4. GENERAL INFORMATION

व्यापार का नाम	फाइबर टू होम तकनीशियन
व्यापार कोड	डीजीटी/2017
एनसीओ - 2015	7422.0801, 7422.0802, 7422.9900
मैप किए गए एनओएस	TEL/N4131, TEL/N4128, TEL/N4200, TEL/N6400, TEL/N4201, ELE/N9402, ELE/N5804, ELE/N7812, ELE/N6102, ELE/N9403, ELE/N1201, ELE/N9408, TEL/N9401, दूरभाष/एन9402, दूरभाष/एन9404
एनएसक्यूएफ स्तर	स्तर ⁻³
शिल्पकार प्रशिक्षण की अवधि	छह माह ⁽⁶⁰⁰ घंटे ⁾
प्रवेश योग्यता	वीं परीक्षा उत्तीर्ण या फाइबर प्रौद्योगिकी से संबंधित लेवल 3 लघु अवधि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा दो वर्ष का प्रासंगिक अन्भव।
न्यूनतम आयु	शैक्षणिक सत्र के प्रथम दिन 16 वर्ष।
दिव्यांगजनों के लिए पात्रता	एलडी [,] सीपी [,] एलसी [,] डीडब्ल्यू [,] एलवी [,] एए [,] एलवी
इकाई क्षमता ⁽ छात्रों की संख्या)	24 (अतिरिक्त सीटों का कोई अलग प्रावधान नहीं है)
अंतरिक्ष मानदंड	³⁵ वर्ग मीटर
शक्ति मानदंड	³ किलोवाट
प्रशिक्षकों के लिए योग्यता [:]	
(i) फाइबर टू होम टेक्नीशियन	एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय
ट्रेड	से बी.वोक./ईसीई में डिग्री या समकक्ष तथा संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का
	अनुभव।
	या
	एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ईसीई में 03 वर्ष का



n i	
	डिप्लोमा या समकक्ष या डीजीटी से प्रासंगिक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)
	के साथ संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ।
	या
	संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
	आवश्यक योग्यता :
	डीजीटी के तहत राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के
	प्रासंगिक नियमित/आरपीएल संस्करण ।
(ii) रोजगार योग्यता	एमबीए/बीबीए/किसी भी विषय में स्नातक/डिप्लोमा तथा रोजगार कौशल में
कौश ल	लघु अवधि टीओटी पाठ्यक्रम के साथ दो वर्ष का अनुभव।
	(12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी/संचार कौशल और बेसिक
	कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए)
	या
	रोजगार कौशल में प्रशिक्षण के साथ आईटीआई में मौजूदा सामाजिक
	अध्ययन प्रशिक्षक।
(iii) प्रशिक्षक के लिए	21 वर्ष
न्यूनतम आयु	
औज़ारों और उपकरणों की	भूनवरनक । के भूनमप
सूची	अनुलग्नक-। के अनुसार



सीखने के परिणाम प्रशिक्षु की कुल दक्षताओं का प्रतिबिंब होते हैं और मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

5.1 सीखने के परिणाम

- विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट परीक्षण एवं मापन से संबंधित पीपीई, प्राथमिक चिकित्सा तथा ब्नियादी उपकरण एवं मापन उपकरणों का उपयोग करें। (NOS: TEL/N4131)
- 2. एसी और डीसी ऊर्जा के कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, ओम के नियम का उपयोग करके धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध की पहचान करना और एसी / डीसी माप करना। (NOS: ELE/N9402, ELE/N5804)
- किमीयों, पर्यावरण और सेवा के तहत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए सुरक्षा प्रक्रिया के साथ सोल्डिरंग और डी-सोल्डिरंग तकनीक का प्रदर्शन करें। (NOS: ELE/N7812)
- 4. विभिन्न प्रकार के रेक्टिफायर सर्किट को इकट्ठा करना, कार्यप्रणाली का परीक्षण करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को मापना (NOS: ELE/N5804)
- 5. आउटपुट इंडिकेटर के रूप में LED के साथ स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर के कार्य का परीक्षण और सत्यापन करें। (NOS: TEL/N9401)
- 6. विभिन्न प्रकार के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक घटकों की पहचान और चयन करें तथा विभिन्न सर्किटों में विशेषताओं का सत्यापन करें। (NOS: ELE/N6102)
- 7. सीआरओ और डीएसओ का उपयोग करके विभिन्न एनालॉग सर्किटों की इनपुट/आउटपुट विशेषताओं का निर्माण, परीक्षण और सत्यापन करना। (एनओएस: ELE/N5804, ELE/N9403)
- 8. विभिन्न बुनियादी डिजिटल सर्किटों को जोड़ना, सत्यापित करना और परीक्षण करना। (NOS: ELE/N1201)
- 9. एएम/एफएम ट्रांसमीटर और रिसीवर ट्रेनर को असेंबल और टेस्ट करें तथा इसके प्रदर्शन की जांच करें। (एनओएस: ELE/N9408)
- 10. OFC ट्रेनर की पहचान करें और उसके प्रदर्शन की जांच करें। (NOS: TEL/N9402)
- 11. फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सेटअप तैयार करें और ट्रांसिमशन और रिसेप्शन निष्पादित करें। (NOS: TEL/N4128)



- 12. विभिन्न केबलों और कनेक्टर्स को तैयार करना, क्रिम्प करना, समाप्त करना और परीक्षण करना, क्रिम्पिंग टूल्स, स्प्लिसिंग टूल्स का उपयोग करना और FTTH नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न केबलों का परीक्षण करना। (NOS: TEL/N4131, TEL/N6400)
- 13. विभिन्न प्रकार के स्प्लिटर्स, कनेक्टर टर्मिनेशन की जांच करें और FTTH नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का इंसर्शन लॉस परीक्षण करें । (NOS: TEL/N4131, TEL/N4200)
- 14. स्प्लिसिंग के लिए फाइबर तैयार करना और फ्यूजन स्प्लिसिंग तकनीक लागू करना। (NOS: TEL/N4131, TEL/N4200, TEL/N6400)
- 15. OTDR परीक्षण करें, सिग्नल की शक्ति और हानि को मापें तथा ऑप्टिकल पावर मीटर का उपयोग करके केबल के प्रदर्शन का आकलन करें। (NOS: TEL/N4128, TEL/N4200)
- 16. FTTH नेटवर्क का चयन करें, फाइबर डिटेक्शन OTDR मीटर का उपयोग करके किसी भी क्षति या टूटने के लिए फाइबर का परीक्षण करें, ONU/ONT की शक्ति और कॉन्फ़िगरेशन की जाँच करें। (NOS: TEL/N4201)
- 17. निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को मापें। (NOS: TEL/N9403)
- 18. दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित और कॉन्फ़िगर करें, कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करें और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें। (NOS: TEL/N4201)
- 19. विभिन्न प्रकार के FTTH मॉडेम/ONTs में होने वाली विभिन्न त्रुटियों का निवारण करें। (NOS: TEL/N9404)
- 20. फर्मवेयर , ड्राइवर सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग करके FTTH नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्याओं का निवारण और सुधार करें। (NOS: TEL/N9404)



सीखने के परिणाम	मूल्यांकन मानदंड
1. पीपीई, प्राथमिक चिकित्सा	प्रासंगिक ट्रेड में प्राथमिक चिकित्सा/पीपीई का प्रदर्शन करना।
और बुनियादी उपकरण	राज्य मानक सुरक्षा मानदंड।
और विद्युत और	विभिन्न प्रकार के स्विचों और लैंप लोड के साथ एक परीक्षण बोर्ड तैयार
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट	करें और उसका परीक्षण करें।
परीक्षण और माप से	विभिन्न प्रकार के मीटरों एवं इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरणों की पहचान करें।
संबंधित माप उपकरणों का	विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों की पहचान करें।
उपयोग करें ।	मल्टी मीटर का उपयोग करके श्रृंखला और समानांतर जुड़े नेटवर्क के
(संख्या: TEL/N4131)	माध्यम से प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट को मापें।
	रंग कोड का उपयोग करके प्रतिरोधक मान को मापें और मल्टी मीटर से
	माप कर रीडिंग को सत्यापित करें।
	विभिन्न प्रेरकों की पहचान करें और LCR मीटर का उपयोग करके मान
	मापें।
	विभिन्न संधारित्रों की पहचान करें और एलसीआर मीटर का उपयोग
	करके विभिन्न संधारित्रों की धारिता मापें।
	ट्रांसफार्मर की पहचान करें और स्टेप-अप/स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर की जांच
	करें।
2. एसी और डीसी ऊर्जा के	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य निष्पादित करें।
कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक घटकों,	सोल्डरिंग/डी-सोल्डरिंग के दौरान सुरक्षा सावधानी बरतें।
ओम के नियम का उपयोग	विभिन्न प्रकार के मुख्य ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण
करके धारा, वोल्टेज और	करें।
प्रतिरोध के बीच संबंध की	प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और ध्रुवता
पहचान करना और एसी /	का परीक्षण करें।
डीसी माप करना। (NOS:	विभिन्न ट्रांसफार्मरों के प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज को मापें।
ELE/N9402, ELE/N5804)	ओम के नियम को सत्यापित करें, एक लैम्प लोड को एक रिओस्टेट के



· K		
		साथ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से कनेक्ट करें और मार्गदर्शन के साथ
		मल्टीमीटर या पैनल मीटर के साथ वोल्टेज भिन्नता को मापें।
		वेरिएक की पहचान करें और उसका परीक्षण करें।
3. कर्मियों, पर्यावर	ण और सेवा	सोल्डरिंग-डी-सोल्डरिंग ऑपरेशन के लिए कार्यस्थान तैयार करें।
के तहत इलेक्ट्रॉ	निक गैजेट	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य निष्पादित करें।
के लिए सुरक्षा प्र	क्रिया के	अपव्यय से बचें, निपटान के लिए अप्रयुक्त सामग्रियों और घटकों का पता
साथ सोल्डरिंग उ	और डी-	लगाएं, इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त तरीके से संग्रहीत करें और
सोल्डरिंग तकनी	ोक का	निपटान के लिए तैयारी करें।
प्रदर्शन करें। (NC	OS:	
ELE/N7812)		
4. विभिन्न प्रकार वे	के	फिल्टर सर्किट के साथ और उसके बिना अर्ध एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी का
रेक्टिफायर सर्वि	न्ट को	निर्माण एवं परीक्षण करना।
जोड़ना, कार्यप्रण	ाली का	मल्टीमीटर और डीएसओ का उपयोग करके आउटपुट को मापें।
परीक्षण करना त	ाथा CRO	फिल्टर सर्किट के साथ और उसके बिना ब्रिज रेक्टिफायर का निर्माण और
और DSO का उप	योग	परीक्षण करें।
करके ऑपरेटिंग	सिस्टम	मल्टीमीटर और डीएसओ का उपयोग करके आउटपुट को मापें।
को मापना। (NC	OS:	विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर का प्रयोग करें।
ELE/N5804)		
	``.== `	
 आउटपुट इंडिकेटर के स् साथ स्विच के रूप में ट्र 		ट्रांजिस्टर के प्रकार की पहचान करें।
का परीक्षण और सत्याप		मल्टीमीटर से जांच करें कि दिया गया ट्रांजिस्टर और एलईडी अच्छे हैं या
(NOS: EL/N940		खराब।
,	,	ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में जोड़ें, जिसमें LED को लोड के रूप में रखें
		और सर्किट को DC स्रोत (9V पावर पैक बैटरी या DC पावर सप्लाई) के
		साथ परीक्षण करें।
		ट्रांजिस्टर पर बारी-बारी से फॉरवर्ड बायस (स्विच ऑन स्थिति) और रिवर्स
		बायस (स्विच ऑफ स्थिति) लागू करें और एलईडी की चालू/बंद स्थिति



	की पुष्टि करें।
6. विभिन्न प्रकार के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक घटकों की पहचान और चयन करें तथा	विभिन्न प्रकार के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें।
विभिन्न सर्किटों में विशेषताओं का	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक घटक के लिए पूर्वाग्रह सेटिंग्स की व्यवस्था करें।
सत्यापन करें । (NOS :	एक एलईडी, आईआर एलईडी पर परिवर्तनीय डीसी आपूर्ति वोल्टेज लागू
ELE/N6102)	करें और डिवाइस की विशेषताओं का निरीक्षण करें।
	एक-एक करके प्रत्येक डिवाइस पर प्रकाश स्रोत लागू करके LDR, फोटो
	डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर के व्यवहार का परीक्षण करें।
	प्रत्येक उपकरण से होकर प्रवाहित होने वाली धारा बनाम प्रकाश की तीव्रता
	का निरीक्षण करें।
	फोटो कपलर/ऑप्टिकल सेंसर इनपुट/आउटपुट टर्मिनलों की पहचान करें
	और टर्मिनलों के बीच अलगाव की मात्रा को मापें।
	मल्टीमीटर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से प्रतिरोध,
	वोल्टेज, धारा को मापें।
7. सीआरओ और डीएसओ का	जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।
उपयोग करके विभिन्न	वोल्टेज नियामक के रूप में SMPS इकाई का उपयोग करें।
एनालॉग सर्किटों की	ट्रांजिस्टर - एनपीएन और पीएनपी प्रकारों का परीक्षण करें और इसकी
इनपुट/आउटपुट	विशेषताओं को सत्यापित करें।
विशेषताओं का निर्माण,	ट्रांजिस्टर को एक प्रवर्धक के रूप में संयोजित एवं परीक्षण करें तथा
विशेषताओं का निर्माण, परीक्षण और सत्यापन	ट्रांजिस्टर को एक प्रवर्धक के रूप में संयोजित एवं परीक्षण करें तथा परिणामों को सारणीबद्ध करें।
परीक्षण और सत्यापन	परिणामों को सारणीबद्ध करें।
परीक्षण और सत्यापन करना। (एनओएस:	परिणामों को सारणीबद्ध करें। आउटपुट के रूप में स्पीकर के साथ ऑडियो एम्पलीफायर का प्रदर्शन करें,
परीक्षण और सत्यापन करना। (एनओएस:	परिणामों को सारणीबद्ध करें। आउटपुट के रूप में स्पीकर के साथ ऑडियो एम्पलीफायर का प्रदर्शन करें, परिवर्तनीय वोल्टेज इनपुट और परिवर्तनीय आवृत्ति इनपुट के साथ
परीक्षण और सत्यापन करना। (एनओएस: ELE/N5804, ELE/N9403)	परिणामों को सारणीबद्ध करें। आउटपुट के रूप में स्पीकर के साथ ऑडियो एम्पलीफायर का प्रदर्शन करें, परिवर्तनीय वोल्टेज इनपुट और परिवर्तनीय आवृत्ति इनपुट के साथ प्रतिक्रिया का निरीक्षण करें और एम्पलीफायर की उपयोगी सीमा का
परीक्षण और सत्यापन करना। (एनओएस:	परिणामों को सारणीबद्ध करें। आउटपुट के रूप में स्पीकर के साथ ऑडियो एम्पलीफायर का प्रदर्शन करें, परिवर्तनीय वोल्टेज इनपुट और परिवर्तनीय आवृत्ति इनपुट के साथ प्रतिक्रिया का निरीक्षण करें और एम्पलीफायर की उपयोगी सीमा का



•••	
परीक्षण करना	डिजिटल ट्रेनर किट द्वारा सुरक्षा के साथ विभिन्न डिजिटल सर्किट बनाएं।
(एनओएस: ELE/N1201)	विभिन्न डिजिटल आईसी की पहचान करें, डिजिटल आईसी परीक्षक का
	उपयोग करके आईसी का परीक्षण करें और सत्य तालिका को सत्यापित
	करें।
	NOR और NAND गेट्स का उपयोग करके सभी गेट्स की सत्यता तालिका
	का निर्माण और सत्यापन करें।
9. एएम/एफएम ट्रांसमीटर	डीएसओ के फ्रंट पैनल पर विभिन्न नियंत्रण तत्वों की पहचान करना और
और रिसीवर ट्रेनर को	उनका प्रदर्शन करना।
असेंबल और टेस्ट करें तथा	ट्रेनर किट पर एएम और एफएम का उपयोग करके विभिन्न संकेतों को
इसके प्रदर्शन की जांच करें।	मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करें और तरंगों का अवलोकन करें।
(एनओएस: ELE/N9408)	पीडब्लूएम तकनीकों का उपयोग करके सिग्नल को मॉड्यूलेट और
	डिमॉड्यूलेट करना ।
	डीएसओ का उपयोग करके ट्रांसमीटर और रिसीवर सिग्नल के विभिन्न
	मापदंडों को मापें।
	दोषपूर्ण घटकों का समस्या निवारण करें और उन्हें बदलें।
	एएम/एफएम रिसीवर की कार्यक्षमता की जांच करें।
10. OFC ट्रेनर की पहचान करें	काम को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए उपयुक्त उपकरणों का चयन
और उसके प्रदर्शन की जांच	करें।
करें। (NOS: TEL/N9402)	दिए गए फाइबर ऑप्टिक ट्रेनर किट पर संसाधनों और उनकी
	आवश्यकता की पहचान करें।
	एनालॉग और डिजिटल डेटा संचारित और प्राप्त करने के लिए ऑप्टिकल
	फाइबर सेटअप बनाएं।
	ओएफसी ट्रेनर किट, ऑडियो सिग्नल और वॉयस लिंक का उपयोग करके
	एफएम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन लागू करें।
	ऑडियो सिग्नल और वॉयस लिंक का उपयोग करके OFC ट्रेनर किट का
	उपयोग करके PWM और PPM मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन



	निष्पादित करें।
11. फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क	दिए गए उपकरण और सहायक उपकरण के साथ एक FTTH नेटवर्क को
सेटअप तैयार करें और	इकट्ठा करें और परीक्षण करें।
ट्रांसमिशन और रिसेप्शन	सॉफ्टवेयर स्थापित करें और परीक्षण करें.
निष्पादित करें। (NOS:	ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच विभिन्न परीक्षण बिंदुओं पर कनेक्टिविटी
EL/N4128)	सत्यापित करें।
	विभिन्न प्रकार के नेटवर्क/ डेटा केबल की जाँच करें।
	,
12. विभिन्न केबलों और कनेक्टर्स को तैयार	एफटीटीएच कार्य के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों की पहचान करें।
करना, क्रिम्प करना, समाप्त करना और परीक्षण करना, क्रिम्पिंग टूल्स, स्प्लिसिंग	क्रिम्पिंग और स्प्लिसिंग के लिए प्रयुक्त विभिन्न केबलों और कनेक्टरों
टूल्स का उपयोग करना और FTTH	की पहचान करें।
नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में योजना बनाएं और कार्य करें।
विभिन्न केबलों का परीक्षण करना	एफटीटीएच केबल की स्प्लिसिंग करें और केबल कनेक्टिविटी को
(NOS: TEL/N4131, TEL/N6400)	सत्यापित करें।
13. विभिन्न प्रकार के स्प्लिटर्स, कनेक्टर	विभिन्न स्प्लिटर्स की पहचान करें।
टर्मिनेशन की जांच करें और FTTH नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का	कनेक्टर समाप्ति की जाँच करें.
इंसर्शन लॉस परीक्षण करें । (NOS:	एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का सम्मिलन हानि परीक्षण
TEL/N4131, TEL/N4200)	करना।
	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य करें।
14. स्प्लिसंग के लिए फाइबर की तैयारी करें	केबल के उस हिस्से की पहचान करें जिसे जोड़ा जाना है।
और फ्यूजन स्प्लिसंग तकनीक लागू करें (NOS: TEL/N4131, TEL/N4200, TEL/N6400)	फ्यूजन स्प्लिसर पर सेटिंग्स करें और चिहिनत भाग पर OFC केबल की
	स्प्लिसिंग करें।
, , . , 	स्प्लिसिंग के बाद निरंतरता के लिए परीक्षण करें। संकेत लागू करें और
	प्रतिक्रिया का निरीक्षण करें।
15. ओटीडीआर परीक्षण करें, सिग्नल की	ओटीडीआर परीक्षण करें.



फाइबर टूँ होम तकनीशियन

शक्ति और हानि को मापें और ऑप्टिकल पावर मीटर का उपयोग करके केबल के	सिग्नल की शक्ति और हानि को मापें तथा केबल के प्रदर्शन का आकलन
प्रदर्शन का आकलन करें (NOS: TEL/N4128, TEL/N4200)	करें। ऑप्टिकल पावर मीटर का उपयोग करें.
16. FTTH नेटवर्क का चयन करें, फाइबर डिटेक्शन OTDR मीटर का उपयोग करके किसी भी क्षति या टूटने के लिए	फाइबर में किसी भी प्रकार की टूट-फूट या क्षति की जांच के लिए ओटीडीआर मीटर का उपयोग करें।
फाइबर का परीक्षण करें, ONU/ONT की शक्ति और कॉन्फ़िगरेशन की जाँच करें । (NOS: TEL/N4201)	केबल के क्षतिग्रस्त बिंदु की पहचान करें और उसे जोड़ें। ONU/ONT की शक्ति और कॉन्फ़िगरेशन की जाँच करें।
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ONT के प्रदर्शन और सिस्टम के लाभ/हानि पर पड़ने वाले प्रभाव का अवलोकन करें। अपेक्षित प्रमाणीकरण मापदंडों के साथ वाई-फाई राउटर को कॉन्फ़िगर
	करें।
17. निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को मापें (NOS: TEL/N9403)	PON नेटवर्क स्थापित करें और सिग्नलों का परीक्षण करें। मॉडेम को कनेक्ट करें और प्रतिक्रिया की जांच करें। PON का लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन देखें।
18. दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित और कॉन्फ़िगर करें, कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करें और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें (NOS: TEL/N4201)	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य करें। किसी दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित और कॉन्फ़िगर करें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों में अंतर बताएं। सिस्टम में FTTH डिवाइस ड्राइवर स्थापित करें।
19. विभिन्न प्रकार के FTTH मॉडेम/ONTs में होने वाली विभिन्न त्रुटियों का निवारण करें (NOS: TEL/N9404)	FTTH नेटवर्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न त्रुटियों की पहचान करें। विभिन्न प्रकार के FTTH मॉडेम/ONTs में होने वाली विभिन्न त्रुटियों का निवारण करें। मॉडेम समस्याओं, PON दोषों की पहचान करें और उपाय खोजें।
20. फर्मवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर आदि का	कंप्यूटरों में नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करें/नया कनेक्शन स्थापित करें।



फाइबर टूँ होम तकनीशियन

उपयोग करके FTTH नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्याओं का निवारण और सुधार करें । (NOS:	सॉफ़्टवेयर अद्यतन/पुनः स्थापित करें.
	FTTH नेटवर्क स्थापना के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न
TEL/N9404)	सॉफ्टवेयर की पहचान करें।
,	दिए गए पीसी को आईपी पता निर्दिष्ट करें और पीसी को मौजूदा नेटवर्क
	के साथ एकीकृत करें।
	नेटवर्क कनेक्शन समस्या की पहचान करें और उसका समाधान करें।



	पाठ्यक्रम फॉरफाइबर टू होम टेक्नीशियन ट्रेड		
		अवधिः छह महीने	
अवधि	संदर्भ	व्यावसायिक कौशल	व्यावसायिक ज्ञान
जपाय	शिक्षण के परिणाम	(व्यापारिक व्यावहारिक)	(व्यापार सिद्धांत)
व्यावसायिक	पीपीई, प्राथमिक	व्यापार और अभिविन्यास	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
कौशल	चिकित्सा और	1. संस्थान के विभिन्न अनुभागों	प्रणाली की कार्यप्रणाली से परिचित
15 घंटे	बुनियादी उपकरण	का दौरा करना तथा विभिन्न	होना।
व्यावसायिक	और विद्युत और	प्रतिष्ठानों के स्थान की	उद्योग/कार्यशाला में सुरक्षा और
ज्ञान	इलेक्ट्रॉनिक सर्किट	पहचान करना।	सावधानियों का महत्व।
6 घंटे	परीक्षण और माप से	2. खतरे, चेतावनी, सावधानी	पीपीई का परिचय। प्राथमिक
	संबंधित माप	एवं व्यक्तिगत सुरक्षा संदेश	चिकित्सा का परिचय।
	उपकरणों का उपयोग	के लिए सुरक्षा संकेतों की	हाउसकीपिंग और अच्छी दुकान के
	करें।	पहचान करें।	कामकाज का महत्व।
		3. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य :
		(पीपीई) का उपयोग करें ।	स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण
		4. प्राथमिक उपचार प्रदान करें।	संबंधी दिशानिर्देश,
		5. निवारक उपाय करना तथा	कानून एवं विनियम, जैसा लागू हो।
		ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में	
		उठाए जाने वाले कदम	
		उठाना।	
		6. अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग	
		करें।	
		7. विभिन्न प्रकार के मीटरों एवं	
		इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरणों	
		का अध्ययन।	
व्यावसायिक	एसी और डीसी ऊर्जा	8. चालकों, अर्धचालकों एवं	एफटीटीएच पाठ्यक्रम का परिचय



फाइबर टू होम तकनीशियन

कौशल 22घंटे व्यावसायिक ज्ञान 9 घंटे के कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, ओएचएम के नियम का उपयोग करके धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध की पहचान करना और एसी / डीसी माप करना।

इन्सुलेटरों की पहचान करें ।

- विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों की पहचान करें।
- 10. रंग कोड का उपयोग करके प्रतिरोधक मान को मापें और मल्टी मीटर से माप कर रीडिंग को सत्यापित करें।
- 11. मल्टी मीटर का उपयोग करके श्रृंखला और समानांतर जुड़े नेटवर्क के माध्यम से प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा को मापें। ओम के नियम को सत्यापित करें।
- 12. विभिन्न प्रेरकों की पहचान करें और LCR मीटर का उपयोग करके प्रेरकत्व का मान मापें।
- 13. विभिन्न संधारित्रों की पहचान करें और एलसीआर मीटर का उपयोग करके धारिता मापें।
- 14. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरोध का पता लगाने के लिए शीत परीक्षण (बिना आपूर्ति के) करें।
- 15. विभिन्न प्रकार के मुख्य ट्रांसफार्मरों की पहचान करें तथा प्राथमिक और दवितीयक

और भविष्य का दायरा। कंडक्टर, अर्धचालक, इन्स्लेटर। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध (रंग कोड सहित) का अवलोकन । ओम का नियम - विवरण और उदाहरण। विभिन्न प्रकार के मीटर एवं इलेक्ट्रॉनिक मापन उपकरण तथा उनके कार्य संक्षेप में। सक्रिय और निष्क्रिय उपकरणों का वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में प्रतिरोधक, संधारित्र और प्रेरक के कार्य। विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधक, संधारित्र और प्रेरक तथा उनके अनुप्रयोग। निष्क्रिय तत्वों के साथ शृंखला और समानांतर सर्किट और उनका व्यवहार। श्रृंखला और समानांतर सर्किट में धारा और वोल्टेज। मल्टीमीटर संचालन का अवलोकन (एनालॉग और डिजिटल)।

ट्रांसफार्मर और उसका कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर के प्रकार. ट्रांसफार्मर में धारा और वोल्टेज के



		वोल्टेज को मापने के लिए	बीच संबंध। ट्रांसफार्मर के गुण।
		हॉटेस्ट (आपूर्ति के साथ) का	स्टेप अप और स्टेप डाउन
		प्रदर्शन करें।	ट्रांसफार्मर।
		१६. स्टेप-अप/स्टेप-डाउन	सूत्र.
		ट्रांसफार्मर की पहचान एवं	
		जांच करें।	
		17. ट्रेनर किट का उपयोग करके	
		ट्रांसफॉर्मर और प्रतिरोध लोड	
		के माध्यम से बहने वाले एसी	
		करंट का प्रदर्शन करें। लोड के	
		माध्यम से बहने वाले वोल्टेज	
		और करंट को मापें।	
		18. एक लैम्प लोड को एक	
		पोटेंशियोमीटर के साथ	
		9V/12V ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से	
		कनेक्ट करें और पैनल मीटर	
		का उपयोग करके डिजिटल	
		मल्टीमीटर और करंट के साथ	
		वोल्टेज भिन्नता को मापें।	
		19. लोड के साथ एक वेरिएक की	
		पहचान करें और उसका	
		परीक्षण करें। आउटपुट एसी	
		वोल्टेज को मापें।	
व्यावसायिक	कर्मियों, पर्यावरण	20. सोल्डरिंग/डी-सोल्डरिंग के	सोल्डरिंग तकनीक, अपनाई जाने
कौशल	और सेवा के तहत	दौरान सुरक्षा सावधानियों का	वाली सावधानियां और सुरक्षा
७ घंटे	इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के	पालन करें।	विधियां - कार्मिकों, पर्यावरण और
व्यावसायिक	लिए सुरक्षा प्रक्रिया के	21. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों	सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट
ज्ञान	साथ सोल्डरिंग और	की सोल्डरिंग और डी-	के लिए।



3 घंटे	डी-सोल्डरिंग	सोल्डरिंग करना।	
	तकनीक का प्रदर्शन		
	करें।		
व्यावसायिक	विभिन्न प्रकार के	22. विभिन्न प्रकार के डायोड की	डायोड का वर्गीकरण.
कौशल	रेक्टिफायर सर्किट	पहचान करें एवं परीक्षण करें।	डायोड की विशेषताएँ, विभिन्न
15 घंटे	को इकट्ठा करना,	23. फ़िल्टर सर्किट के साथ और	प्रकार के डायोड और उनकी पावर
व्यावसायिक	कार्यप्रणाली का	बिना फ़िल्टर सर्किट के हाफ	रेटिंग। स्विच और रेक्टिफायर के
ज्ञान	परीक्षण करना तथा	और फुल वेव रेक्टिफायर का	रूप में डायोड।
09 बजे	सीआरओ और	न निर्माण और परीक्षण करें।	रेक्टिफायर्स का वर्गीकरण.
	डीएसओ का उपयोग	मल्टीमीटर और DSO का	विभिन्न रेक्टिफायर सर्किट का
	करके ऑपरेटिंग	उपयोग करके आउटप्ट को	कार्यात्मक विवरण। फ़िल्टर -
	सिस्टम को मापना।	मापें।	कैपेसिटर फ़िल्टर, RLC फ़िल्टर।
		24. फ़िल्टर के साथ और बिना	रिपल फैक्टर, सूत्र।
		फ़िल्टर के ब्रिज रेक्टिफायर	इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में डायोड के
		का निर्माण और परीक्षण करें।	अनुप्रयोग।
		मल्टीमीटर और DSO का	रेक्टिफायर और फ़िल्टर का
		उपयोग करके आउटप्ट को	उपयोग करके डीसी पावर सप्लाई।
		मापें।	फ़िल्टर का वर्गीकरण। डीसी पावर
			सप्लाई के माध्यम से अधिकतम
		25. विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक	करंट निर्धारित करने वाले कारक।
		फिल्टरों का प्रदर्शन करें - लो	रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग
		पास, हाई पास और बैंड पास	करके डीसी पावर सप्लाई की
		फिल्टर।	सीमाएँ।
		26. जेनर डायोड आधारित वोल्टेज	वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर।
		रेगुलेटर और आईसी रेगुलेटर	वोल्टेज विनियमन की
		का निर्माण और परीक्षण	आवश्यकता और लोड आवश्यकता
		करना।	के संबंध में व्यावहारिक सीमाएँ -
			पीपीटी और वीडियो।



- 1			
व्यावसायिक	आउटपुट सूचक के रूप	27. ट्रांजिस्टर का परीक्षण करें और	ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी
कौशल	में LED के साथ एक	इसकी विशेषताओं को	ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण।
09घंटे	स्विच के रूप में	सत्यापित करें।	एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का
व्यावसायिक	ट्रांजिस्टर के कार्य का	28. स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर के	बायसिंग।
ज्ञान	परीक्षण और सत्यापन	उपयोग का प्रदर्शन करें।	वीडियो के साथ विवरण.
०६घंटे	करें।		कार्यात्मक विवरण- स्विच के रूप में
			ट्रांजिस्टर।
			पर्याप्त उदाहरण, पीपीटी और
			वीडियो के साथ ट्रांजिस्टर के
			ऑसिलेटर और एम्पलीफायर के
			रूप में अनुप्रयोग।
व्यावसायिक	विभिन्न प्रकार के	29. फोटो ट्रांजिस्टर स्विचिंग सर्किट	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का
कौश ल	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक	को असेंबल करें और मल्टीमीटर	वर्गीकरण।
6 घंटे	घटकों की पहचान और	का उपयोग करके फोटो	
व्यावसायिक	चयन करें तथा	ट्रांजिस्टर स्विच के माध्यम से	एलईडी, आईआर एलईडी, फोटो
ज्ञान	विभिन्न सर्किटों में	प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट को	डायोड, लेजर डायोड, फोटो
4 घंटे.	विशेषताओं का	मापें। एलईडी के साथ आउटपुट	ट्रांजिस्टर, एलडीआर, ऑप्टोकपलर्स
	सत्यापन करें।	का निरीक्षण करें।	आदि।
		30. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों -	प्रत्येक उपकरण की विशेषताओं और
		ऑप्टो कपलर, ऑप्टिकल	प्रत्यक उपकरण का विश्वताजा जार संचालन का विवरण।
		सेंसर, लेजर डायोड	स्वालन का विवर्गा
		इनपुट/आउटपुट टर्मिनलों की	
		पहचान करना तथा प्रकाश स्रोत	
		के साथ उपकरण को उत्तेजित	
		करके टर्मिनलों के बीच अलगाव	
		की मात्रा का निरीक्षण करना ।	
व्यावसायिक	सीआरओ और	31. क्रिस्टल ऑसिलेटर को इकट्ठा	ऑसिलेटर - संक्षिप्त कार्यात्मक
कौशल	डीएसओ का उपयोग	करें और उसका परीक्षण करें। (5	विवरण, क्रिस्टल ऑसिलेटर।
-			



27घंटे	करके विभिन्न	घंटे)	आईसी 555 का उपयोग करके
	एनालॉग सर्किटों की	32. DSO के फ्रंट पैनल पर विभिन्न	् टाइमर (अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर)।
व्यावसायिक	इनपुट/आउटपुट	कार्यों और स्विचों को पहचानें	ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट
ज्ञान	विशेषताओं का	और उनका प्रदर्शन करें।	विवरण और ऑडियो एम्पलीफायर
10 घंटे	निर्माण, परीक्षण और	उपयोगकर्ता प्स्तिका देखें। (6) के परीक्षण की प्रक्रिया।
	सत्यापन करना।	घंटे)	एम्पलीफायर का लाभ और
		33. एक अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर को	 बैंडविड्थ। एम्पलीफायर का आवृत्ति
		एक फ्री रनिंग वेरिएबल	प्रतिक्रिया वक्र।
		ऑसिलेटर के रूप में असेंबल	स्विच मोड पावर सप्लाई एक
		और टेस्ट करें। DSO का उपयोग	विनियमित डीसी पावर सप्लाई के
		करके तरंगों का निरीक्षण करें।	रूप में।
		34. ट्रांजिस्टर का उपयोग करके	एनालॉग और डिजिटल सिस्टम के
		ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट	बीच अंतर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक
		को असेंबल और टेस्ट करें।	सिस्टम के लाभ।
		ऑसिलेटर या माइक्रोफ़ोन से	
		ऑडियो इनपुट के साथ ऑडियो	
		एम्पलीफायर का परीक्षण करें।	
		DSO का उपयोग करके तरंगों	
		का निरीक्षण करें।	
		वोल्टेज और धारा लाभ की	
		गणना करें और आवृत्ति	
		प्रतिक्रिया ग्राफ बनाएं।	
		35. एसएमपीएस इकाई में	
		परिवर्तनीय इनपुट वोल्टेज लागू	
		करके और स्थिर डीसी आउटपुट	
		प्राप्त करके, स्विच मोड पावर	
		सप्लाई ट्रेनर का उपयोग करके	
		वोल्टेज विनियमन का प्रदर्शन	



		करें।	
व्यावसायिक	विभिन्न बुनियादी	36. आई.सी. का उपयोग करके मूल	संख्या प्रणाली (बाइनरी,
कौशल	डिजिटल सर्किटों को	लॉजिक गेट्स की सत्यता	हेक्साडेसिमल, बीसीडी),
19घंटे	इकट्ठा करना,	तालिका को सत्यापित करें।	आईसी, एनालॉग और डिजिटल
व्यावसायिक	सत्यापित करना और	37. आई.सी. का उपयोग करके	आईसी और अनुप्रयोगों का
ज्ञान	परीक्षण करना।	यूनिवर्सल गेट्स की सत्यता	अवलोकन।
09घंटे		तालिका को सत्यापित करें।	
		38. डिजिटल ट्रेनर का उपयोग करके	विभिन्न प्रकार के लॉजिक गेट्स
		एनकोडर और डिकोडर कार्यों का	(बेसिक और यूनिवर्सल गेट्स)
		प्रदर्शन करें।	एनकोडर और डिकोडर,
		39. डिजिटल ट्रेनर का उपयोग करके	मल्टीप्लेक्सर और डिमल्टीप्लेक्सर,
		मल्टीप्लेक्सर और	ए टू डी कनवर्टर और डी टू ए कनवर्टर
		डिमल्टीप्लेक्सर फ़ंक्शन का	की अवधारणा।
		प्रदर्शन करें। ADC और DAC	का जपवारणा।
		ट्रेनर का उपयोग करके A से D	माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर्स
		कनवर्टर और D से A कनवर्टर	का परिचय।
		का प्रदर्शन करें।	
व्यावसायिक	एएम/एफएम	40. ट्रेनर किट पर AM और FM का	संचार प्रौद्योगिकी का परिचय।
कौशल	ट्रांसमीटर और	उपयोग करके विभिन्न	मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन की
15 घंटे	रिसीवर ट्रेनर को	सिग्नलों को मॉड्यूलेट और	अवधारणा।
व्यावसायिक	असेंबल और परीक्षण	डीमॉड्यूलेट करें, आउटपुट	मॉड्यूलेशन की आवश्यकता.
ज्ञान	करें तथा इसके प्रदर्शन	वोल्टेज को मापें और तरंगों का	एएम, एफएम और पीएम के बीच
09घंटे	की जांच करें।	निरीक्षण करें। सिस्टम की	अंतर.
		कार्यक्षमता की जाँच करें।	रेडियो और टीवी प्रसारण स्टेशनों में
		41. पीसीएम ट्रेनर का उपयोग करके	ऑडियो और वीडियो प्रसारण के लिए
		पल्स कोड मॉड्यूलेशन तकनीक	ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग।
		का उपयोग करके सिग्नल को	पल्स मॉडुलन का महत्व.
		मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट	एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण और



, ,			
		करना।	इसके विपरीत की अवधारणा।
		42. डीएमएम और डीएसओ का	वर्तमान टेलीफोन संचार – डिजिटल
		उपयोग करके ट्रांसमीटर और	संचार – पल्स कोड मॉड्यूलेशन
		रिसीवर सिग्नल के विभिन्न	तकनीक का उपयोग करता है।
		मापदंडों को मापें।	
		43. पीसीएम ट्रेनर में विभिन्न दोषों	
		का अनुकरण करें और सुधार की	
		प्रक्रिया का अभ्यास करें।	
व्यावसायिक	ओएफसी ट्रेनर की	39. प्रकाश के ऑप्टिकल गुणों का	फाइबर ऑप्टिक संचार का परिचय:
कौशल	पहचान करें और उसके	अध्ययन।	ऑप्टिकल संचार में प्रयुक्त
15 घंटे	प्रदर्शन की जांच करें।	40. प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश	निम्नलिखित शब्दावलियों का
0020		स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य का	विवरण ।
व्यावसायिक		अध्ययन।	प्रकाश के गुण, आवृत्ति और बैंडविड्थ
ज्ञान		41. एफटीटीएच प्रणाली प्रशिक्षक	के बीच संबंध, विद्युत चुम्बकीय
06घंटे		कार्य का अध्ययन।	स्पेक्ट्रम, ईएम तरंग के संचरण के
		42. एफटीटीएच प्रशिक्षक प्रणाली	तरीके, प्रकाश तरंग संचरण।
		के विभिन्न अनुभागों की	परिभाषाएँ:
		पहचान।	प्रकाश का वेग, संकेत से शोर
			अनुपात, फैलाव (पल्स प्रसार),
			तरंगदैर्ध्य, क्षीणन, फ्रेस्नेल
			प्रतिबिंब, स्नेल का अपवर्तन
			नियम, अपवर्तक सूचकांक, कुल
			आंतरिक प्रतिबिंब, संख्यात्मक
			एपर्चर, आंतरिक और बाह्य
			नुकसान, वापसी नुकसान, प्रतिबिंब
			नुकसान, प्रकाश का बिखराव,
			अवशोषण।
			फाइबर ऑप्टिक्स में



			मल्टीप्लेक्सिंग.
व्यावसायिक	फाइबर ऑप्टिक	43. ऑप्टिकल संचार नेटवर्क में	फाइबर टू होम नेटवर्कः
कौशल	नेटवर्क सेटअप तैयार	प्रयुक्त विभिन्न नेटवर्किंग	वास्तुकला और प्रकारः
12घंटे	करें और ट्रांसमिशन	उपकरणों की पहचान -	एफटीटीएच नेटवर्क का परिचय।
	और रिसेप्शन	PON,OLT, ऑप्टिकल	एफटीटीएच टोपोलॉजी और
व्यावसायिक	निष्पादित करें।	स्प्लिटर, FDMS और	प्रौद्योगिकी।
ज्ञान		ONT/ONU I	एफटीटीएच प्रणाली के तत्व -
०६घंटे		44. एनालॉग और डिजिटल डेटा	पीओएन, ओएलटी, ऑप्टिकल
		संचारित और प्राप्त करने के	स्प्लिटर, एफडीएमएस और
		लिए ऑप्टिकल फाइबर	ओएनटी/ओएनयू।
		सेटअप बनाएं।	ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार.
		45. FTTH सिस्टम के सिग्नल	ऑप्टिकल फाइबर विनिर्देश.
		प्रवाह पथ का परीक्षण करें।	फाइबर ऑप्टिक मानक.
		वोल्टेज मापें और ट्रांसमीटर	ऑप्टिकल फाइबर के फायदे और
		सेक्शन और रिसीवर सेक्शन	नुकसान.
		पर तरंगों का निरीक्षण करें।	
		46. अपेक्षित प्रमाणीकरण मापदंडों	विभिन्न FTTx नेटवर्क का
		के साथ वाई-फाई राउटर को	वर्गीकरण - FTTC, FTTH, FTTN,
		कॉन्फ़िगर करें।	FTTD, FTTP
			नेटवर्क डिवाइस सुरक्षा और इसकी
			विशेषताएं
व्यावसायिक	विभिन्न केबलों और	47. फाइबर ऑप्टिक केबल और	ऑप्टिकल फाइबर संचार का
कौशल	कनेक्टर्स को तैयार	केबल हैंडलिंग मुद्दों के लिए	सिद्धांत और इसकी संरचनाः
०९घंटे	करना, क्रिम्प करना,	सुरक्षित हैंडलिंग विधियों का	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
व्यावसायिक	समाप्त करना और	प्रदर्शन।	ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता
ज्ञान	परीक्षण करना,	48. एफटीटीएच कार्य के लिए	है.
06घंटे	क्रिम्पिंग ट्र्ल्स,	प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों की	कुल आंतरिक परावर्तन और
	स्प्लिसंग ट्रल्स का	पहचान करें।	संख्यात्मक एपर्चर .



फाइबर टूँ होम तकनीशियन

	उपयोग करना और	49. क्रिम्पिंग और स्प्लिसिंग के	फाइबर का वर्गीकरण: एसएमएफ,
	FTTH नेटवर्क में	लिए प्रयुक्त विभिन्न केबलों	एमएमएफ स्टेप-इंडेक्स फाइबर,
	प्रयुक्त विभिन्न	और कनेक्टरों की पहचान	ग्रेडेड-इंडेक्स फाइबर।
	केबलों का परीक्षण	करें।	ऑप्टिकल फाइबर प्रदर्शन
	करना।	मानक सुरक्षा मानदंडों के	पैरामीटर और चयन मानदंड।
		अनुपालन में योजना बनाएं	ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट मीडिया एवं
		और कार्य करें।	ओएफसी संचार के सिद्धांत।
		50. एसएमएफ और एमएमएफ	
		फाइबर की पहचान। फाइबर	ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग में
		त्रिज्या और अन्य ज्यामितीय	रंग कोडिंग का पालन किया गया।
		मापदंडों का मापन।	
		51. रंग कोडिंग और अन्क्रम के	
		अाधार पर जोड़ने के लिए	
		उपयुक्त फाइबर की पहचान	
		करें। करें।	
व्यावसायिक	विभिन्न प्रकार के	ओएफसी कनेक्टर और स्प्लिटर्स :	उपकरण और अनुप्रयोग के प्रकार के
कौशल	स्प्लिटर्स, कनेक्टर	52. किसी दिए गए अनुप्रयोग के	आधार पर ओएफसी कनेक्टर्स
15 घंटे	टर्मिनेशन की जांच करें	लिए OFC कनेक्टर्स (ST, SC,	(एसटी, एससी, एफसी/पीसी, एमटी-
15 घंटे व्यावसायिक	टर्मिनेशन की जांच करें और एफटीटीएच	लिए OFC कनेक्टर्स (ST, SC, FC/PC, MT-RJ, LC) का	(एसटी, एससी, एफसी/पीसी, एमटी- आरजे, एलसी) का वर्गीकरण।
		, , ,	
व्यावसायिक	और एफटीटीएच	FC/PC, MT-RJ, LC) का	
व्यावसायिक ज्ञान	और एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल	FC/PC, MT-RJ, LC) का वर्गीकरण।	आरजे, एलसी) का वर्गीकरण।
व्यावसायिक ज्ञान	और एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का इंसर्शन	FC/PC, MT-RJ, LC) का वर्गीकरण। 53. कनेक्टर के प्रकार और उनके	आरजे, एलसी) का वर्गीकरण। कनेक्टिंग तकनीकें और उनकी
व्यावसायिक ज्ञान	और एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का इंसर्शन	FC/PC, MT-RJ, LC) का वर्गीकरण। 53. कनेक्टर के प्रकार और उनके उपयोग को समझना। रंग	आरजे, एलसी) का वर्गीकरण। कनेक्टिंग तकनीकें और उनकी
व्यावसायिक ज्ञान	और एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का इंसर्शन	FC/PC, MT-RJ, LC) का वर्गीकरण। 53. कनेक्टर के प्रकार और उनके उपयोग को समझना। रंग कोडिंग के आधार पर कनेक्टर	आरजे, एलसी) का वर्गीकरण। कनेक्टिंग तकनीकें और उनकी
व्यावसायिक ज्ञान	और एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का इंसर्शन	FC/PC, MT-RJ, LC) का वर्गीकरण। 53. कनेक्टर के प्रकार और उनके उपयोग को समझना। रंग कोडिंग के आधार पर कनेक्टर की पहचान करना।	आरजे, एलसी) का वर्गीकरण। कनेक्टिंग तकनीकें और उनकी
व्यावसायिक ज्ञान	और एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का इंसर्शन	FC/PC, MT-RJ, LC) का वर्गीकरण। 53. कनेक्टर के प्रकार और उनके उपयोग को समझना। रंग कोडिंग के आधार पर कनेक्टर की पहचान करना। 54. कनेक्टर का निरीक्षण और	आरजे, एलसी) का वर्गीकरण। कनेक्टिंग तकनीकें और उनकी
व्यावसायिक ज्ञान	और एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल स्प्लिटर्स का इंसर्शन	FC/PC, MT-RJ, LC) का वर्गीकरण। 53. कनेक्टर के प्रकार और उनके उपयोग को समझना। रंग कोडिंग के आधार पर कनेक्टर की पहचान करना। 54. कनेक्टर का निरीक्षण और सफाई सहित क्षेत्र पर्यावरण	आरजे, एलसी) का वर्गीकरण। कनेक्टिंग तकनीकें और उनकी



	T		
		उपयोग) पर कनेक्टर टर्मिनेशन	
		का कार्य करना।	
		55. ऑप्टिकल स्प्लिटर्स के	
		सम्मिलन हानि परीक्षण का	
		प्रदर्शन करें।	
व्यावसायिक	स्प्लिसिंग के लिए	फाइबर स्प्लिसिंग और परीक्षण	ऑप्टिकल केबल स्प्लिसिंग के लिए
कौशल	फाइबर तैयार करना	56. ऑप्टिकल केबल स्प्लिसिंग	अपनाई गई तकनीकें।
14 घंटे	और फ्यूजन	तकनीक का प्रदर्शन।	मैकेनिकल स्प्लिसिंग घटकों के
व्यावसायिक	स्प्लिसंग तकनीक	57. स्प्लिसिंग के लिए फाइबर की	स्प्लिसिंग और उपयोग के लिए
ज्ञान	लागू करना।	तैयारी का प्रदर्शन (स्ट्रिप जैकेट,	अपनाई गई प्रक्रिया। स्प्लिसंग की
06 बजे.		बफर ट्यूब और फाइबर की	आवश्यकता।
		ड्रेसिंग, स्ट्रेंथ मेंबर, बफर कोटिंग	ऑप्टिकल स्प्लिटर्स के संचालन का
		को हटाना)।	सिद्धांत । स्प्लिटर में फीडर और
		58. संलयन स्प्लाइसिंग का प्रदर्शन	वितरण कनेक्शन की अवधारणा।
		करें।	ऑप्टिकल स्प्लिटर्स के प्रकार और
			सापेक्ष विशेषताएं/सीमाएं।
			ऑप्टिकल केबल स्प्लिसंग के लिए
			अपनाई गई तकनीकें।
			मैकेनिकल स्प्लिसिंग घटकों के
			स्प्लिसिंग और उपयोग के लिए
			अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
			स्प्लिसिंग क्लोजर की आवश्यकता।
			फ्यूजन स्प्लिसर, फ्यूजन स्प्लिसंग
			विधियाँ।
व्यावसायिक	ओटीडीआर परीक्षण	ऑप्टिकल टाइम डोमेन	ओटीडीआर माप तैयारी/ कनेक्शन
कौशल	करें, सिग्नल की शक्ति	रिफ्लेक्टोमीटर (ओटीडीआर)	सेट अप।
09घंटे	और हानि को मापें और	59. ऑप्टिकल परीक्षण करने के	ओटीडीआर माप के लिए अपनाई गई
व्यावसायिक	ऑप्टिकल पावर मीटर	लिए ओटीडीआर और पावर	प्रक्रिया।



ज्ञान	का उपयोग करके	मीटर का अध्ययन।	ऑप्टिकल संचार में होने वाली
06 बजे.	केबल के प्रदर्शन का	60. ओटीडीआर परीक्षण करें और	हानियों का वर्गीकरण।
	आकलन करें।	सिग्नल की शक्ति और हानि को	ं संचार में हानि को जन्म देने वाले
		मापें।	कारक।
		61. ओटीडीआर मीटर का उपयोग	ओटीडीआर दोष स्थानीयकरण
		करके मापन, फ़ाइलों को	तकनीक.
		सहेजना और लोड करना का	लाभ और हानि की गणना.
		अभ्यास करें ।	द्री के लिए प्रक्रिया
		62. तरंगों के साथ केबल के प्रदर्शन	मापन, बचत और
		का निरीक्षण करें ।	फ़ाइलें लोड हो रही हैं.
		ऑप्टिकल पावर मीटर	ऑप्टिकल पावर मीटर के संचालन का सिद्धांत।
		63. ऑप्टिकल पावर मीटर का	डीबी, डीबीएम, ऑप्टिकल पावर की
		अध्ययन करें।	अवधारणा।
		64. पावर मीटर और प्रकाश स्रोत का	माप की विभिन्न इकाइयों में शक्ति
		उपयोग करके आउटपुट पोर्ट पर	की व्याख्या।
		पावर आउटप्ट माप का प्रदर्शन	एसएमएफ और एमएमएफ केबल
		करें।	गुणों के बीच अंतर।
		65. पावर मीटर का उपयोग करके	
		दिए गए एसएमएफ और	
		एमएमएफ फाइबर केबल की	
		सिग्नल शक्ति और गुणवत्ता को	
		मापें।	
<u> </u>	एफटीटीएच नेटवर्क	एफटीटीएच स्थापना	एफटीटीएच नेटवर्क प्रणाली का
व्यायसायक कौशल	का चयन करें, फाइबर	66. ओएलटी पर फाइबर समापन	अवलोकन।
०९घंटे	डिटेक्शन ओटीडीआर	का प्रदर्शन करें।	ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (OLT) का
⁰⁹⁴⁰ व्यावसायिक	मीटर का उपयोग	67. स्प्लिटर्स (1:8, 1:16, 1:32) के	कार्य और इसकी विशेषताएं। OLT को
ज्ञान	करके किसी भी क्षति	लिए स्थापना अभ्यास का	कॉर्न्फ़गर करना।
राम 04 घंटे.		प्रदर्शन करें।	
U4 ੫ C.	या टूटने के लिए	अदरान कर।	ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट



फाइबर टू होम तकनीशियन

	फाइबर का परीक्षण	68. उपकरणों पर फीडर और	(ONU/ONT) का कार्य और इसकी
	े करें, ओएनयू/ओएनटी	वितरण पोर्ट की पहचान करें।	विशेषताएं।
	ी की शक्ति और	69. फाइबर डिटेक्शन ओटीडी	ONU को कॉन्फ़िगर करना। सक्रिय
	 कॉन्फ़िगरेशन की जांच	आरमीटर का उपयोग करके	और निष्क्रिय मॉड्यूल के बीच अंतर।
	करें।	फाइबर में किसी भी प्रकार की	ऑप्टिकल स्प्लिटर्स के प्रकार.
		क्षति या टूटने का परीक्षण करें।	आवश्यकता के अनुसार स्प्लिटर्स का
		 70. ओएनयू में फाइबर टर्मिनेशन	चयन।
		ी और कनेक्टर टर्मिनेशन का	स्प्लिटर और OFC को जोड़ते समय
		प्रदर्शन करें।	अपनाई गई तकनीकें।
		71. ONU/ONT की पावरिंग और	
		कॉन्फ़िगरेशन का प्रदर्शन करें।	
		OTDR का उपयोग करके	
		स्थापित कनेक्शन के लिए लाभ	
		और हानि को मापें।	
<u>ट्यावसायिक</u>	निष्क्रिय ऑप्टिकल	निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क (PON)	एफटीटीएच में निष्क्रिय ऑप्टिकल
व्यावसायिक कौशल	निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क की पहचान करें	निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क (PON) 72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की	एफटीटीएच में निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क की भूमिका।
			_
कौशल	नेटवर्क की पहचान करें	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की	नेटवर्क की भूमिका।
कौशल 08घंटे	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें।	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ.
कौशल 08घंटे व्यावसायिक	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें। 73. PON अनुभाग के इनपुट	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ. PON प्रकार (BPON / EPON /
कौशल 08घंटे व्यावसायिक ज्ञान	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें। 73. PON अनुभाग के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ. PON प्रकार (BPON / EPON / GPON) xPON - विवरण.
कौशल 08घंटे व्यावसायिक ज्ञान	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें। 73. PON अनुभाग के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को मापें। तरंगों का निरीक्षण	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ. PON प्रकार (BPON / EPON / GPON) xPON - विवरण. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम
कौशल 08घंटे व्यावसायिक ज्ञान	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें। 73. PON अनुभाग के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को मापें। तरंगों का निरीक्षण करें।	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ. PON प्रकार (BPON / EPON / GPON) xPON - विवरण. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रौद्योगिकी।
कौशल 08घंटे व्यावसायिक ज्ञान	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें। 73. PON अनुभाग के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को मापें। तरंगों का निरीक्षण करें। 74. लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ. PON प्रकार (BPON / EPON / GPON) xPON - विवरण. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रौद्योगिकी। विभिन्न प्रकार के ओएलटी एवं
कौशल 08घंटे व्यावसायिक ज्ञान	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें। 73. PON अनुभाग के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को मापें। तरंगों का निरीक्षण करें। 74. लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ. PON प्रकार (BPON / EPON / GPON) xPON - विवरण. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रौद्योगिकी। विभिन्न प्रकार के ओएलटी एवं ओएनयू तथा उनकी विशेषताएं और
कौशल 08घंटे व्यावसायिक ज्ञान	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें। 73. PON अनुभाग के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को मापें। तरंगों का निरीक्षण करें। 74. लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ. PON प्रकार (BPON / EPON / GPON) xPON - विवरण. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रौद्योगिकी। विभिन्न प्रकार के ओएलटी एवं ओएनयू तथा उनकी विशेषताएं और एफटीटीएच नेटवर्किंग एवं परीक्षण
कौशल 08घंटे व्यावसायिक ज्ञान 04 घंटे.	नेटवर्क की पहचान करें और लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को मापें।	72. OFC ट्रेनर में PON अनुभाग की पहचान करें। 73. PON अनुभाग के इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को मापें। तरंगों का निरीक्षण करें। 74. लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को मापें।	नेटवर्क की भूमिका। पीओएन - सिद्धांत और लाभ. PON प्रकार (BPON / EPON / GPON) xPON - विवरण. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रौद्योगिकी। विभिन्न प्रकार के ओएलटी एवं ओएनयू तथा उनकी विशेषताएं और एफटीटीएच नेटवर्किंग एवं परीक्षण से संबंधित सर्वोत्तम अभ्यास।



जान करें और आईपी एड्रेस की पहचान। 77. दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित करना, कॉन्फिगर करें। 77. दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित करना, कॉन्फिगर करना, कंप्यूटरों की नेटवर्किंग का प्रदर्शन करना और आईपी एड्रेस को कॉन्फिगर करना। 78. सरल नेटवर्किंग वृटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। 78. सरल नेटवर्किंग वृटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। 79. टिप करणा की समस्या की पर्यंगन करना। 78. सरल नेटवर्किंग वृटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। 79. टिप करणा की समस्या की पर्यंगन करें। 70. विकेशन प्रकार के कौरिक प्रकार के कौरिक करना। 79. टिप के प्रणावी में समस्या निवारण सीएमडी आदेशः 13घंटे होने वाली विभिन्न वृटियों का निवारण करें। 79. OTDR के साथ पोस्ट- इंस्टॉलेशन परीक्षण करें। इथ्य कोर्जर परीक्षण करें। 79. टिप कर सिल के परीक्षण एवं रखरखाव करें। 79. होंटे थें। 79. होंदि कर सिल के परीक्षण एवं रखरखाव करें। 79. होंदि कर सिल के साथ परीक्षण, परावर्तन मापना, 79. स्थानिरीक्षण एवं रखरखाव करें। 79. होंदि कर सिल के परीक्षण, परावर्तन मापना, 79. स्थानिरीक्षण एवं रखरखाव करें। 79. होंदि कर सिल के परीक्षण, सिस्टम से संबंधित समस्याएँ। 79. होंदि कर सिल के प्रकार के सिल के प्रकार परीक्षण, सिस्टम से संबंधित समस्याएँ। 79. होंदि कर सिल के प्रकार के सिल के प्रकार करना। 79. होंदि कर सिल के प्रकार के विश्वी का निवारण करें। 79. होंदि कर सिल के प्रकार के वाली परीक्षण, सिस्टम से संबंधित समस्याएँ। 79. होंदि कर सिल के प्रकार के सिल के प्रकार के अन्य स्थान के सामान्य कारण के असफलता के सामान्य कारण के असफलता के सामान्य कारण के असफलता के सामान्य कारण के असफल ता के सामान्य कारण के सामान्य कारण के असफल ता के सामान्य कारण के सामान्य कारण के असफल ता के सामान्य कारण के असफल ता के सामान्य कारण के असफल ता के सामान्य कारण के सामान्य कारण के सामान्य कारण के साम के साम कारण के सामान्य कारण के साम कारण के सामान्य कारण के सामान्य कारण के साम कारण के सामान्य कारण के साम कारण के सामान्य कारण के साम कारण के	<u>व्यावसायिक</u>	कंप्यूटरों की नेटवर्किंग	76. मदरबोर्ड के विभिन्न अन्भागों	नेटवर्क के प्रकार – LAN, WAN,
कॉल्फिगर करें। 77. दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित करना, कंन्सिकगर करना, कंप्यूटरों की नेटवर्किंग एड्रेस, DNS पता, गेटवे, सबनेट मास्क, पार्ट्स को कॉल्फिगर करना। 78. सरल नेटवर्किंग तुटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। 78. सरल नेटवर्किंग तुटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। 79. उपार केपाल मास्क, पार्ट्स को कॉल्फिगर करना। 78. सरल नेटवर्किंग तुटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। 79. उपार केपाल मास्क, पार्ट्स, HTTP, FTP. नेटवर्किंग डिवाइस औसे केबल, हव और स्विच, राउटर, सर्वर और क्लाइंट की मूल बातें। फास्ट ईथरनेट - 108aseT, 100BaseT, ऑप्टिकल-FX पीसी में आईपी कॉल्फिगर करना. नेटवर्क समस्या निवारण सीएमडी आदेश: IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (तिनक्स) पिंग, आदि. हाम मॉडेम/ONTS में निवारण और दोष ढूंढना। वाद्यावसायिक कौशल नेउपों का निवारण करें। एफटीटीएच प्रणाली में समस्या निवारण सीएमडी आदेश: IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (तिनक्स) पिंग, आदि. हाम मंडिम/ठार केरना. नेटवर्क में होने वाली संभावित खराबी। फाइबर ऑप्टिक क्षति के प्रकार। इनके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ: ब्रॉप केबल का परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन बॉक्स से परावर्तन मापना, ऑप्टिकल हानि परीक्षण, सिस्टम से संबंधित समस्याएँ। असफलता के सामान्य कारण नेत्र आरेख		, ,	_	
प्रश्नित करना, कॉन्फ्रिगर करना। स्थापित करना, कॉन्फ्रिगर फ्रेस, करमा, कंट्यूटरों की नेटवर्किंग का प्रदर्शन करना। और आईपी एड्रेस को कॉन्फ्रिगर करना। 78. सरल नेटवर्किंग बुटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करने। 78. सरल नेटवर्किंग बुटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। 79. विषय प्रणाली में समस्या निवारण और दोष ढूंढना। तेटवर्क समस्या निवारण करें। तेन वाली विभिन्न जान 03 घंटे. विशेष्ट विवारण करें। (5 घंटे) 80. हश्य निरीक्षण एवं रखरखाव करें। अहपी प्रकार के सामान्य कारण नेत्र अहपी स्थापित करना, कॉन्फ्रिगर प्रोट्स, HTIP, FIP. नेटवर्किंग डिवाइस जैसे केबल, हव और स्विच, राउटर, सर्वर और कलाइंट की मूल बातें। फास्ट ईथरनेट -108aseT, 100BaseT, 3ॉप्टिकल-FX पीसी में आईपी कॉन्फ्रिगर करना. नेटवर्क समस्या निवारण सीएमडी आदेशः IPCONFIG (विडोज़) / IFCONFIG (लिनक्स) पिंग, आदि. FTIH मेंटवर्क में होने वाली संभावित खराबी। फाइबर ऑप्टिक क्षति के प्रकार। इनके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का परीक्षण, परावर्तन मापना, 80. हश्य निरीक्षण एवं रखरखाव करें। 31 मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ परावर्तन को मापें। असफलता के सामान्य कारण				
करना, कंप्यूटरों की नेटवर्किंग का प्रदर्शन करना और आईपी एड्रेस को कॉन्फिगर करना। 78. सरल नेटवर्किंग बुटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। विभिन्न प्रकार के नौशल उपावसायिक वौशल उपावसायिक विभावस्थ अस्व वेसस्य विभावस्थ अस्व वेसस्य वौशल वौशल उपावसायिक विभाव समस्या विभावस्थ अस्व वेसस्य विभावस्थ अस्व समस्य। वौशल वौशल उपावसायिक विभावस्थ अस्व समस्य विभावस्थ अस्व समस्य। विभावस्थ अस्व समस्य विभावस्थ अस्व समस्य विभावस्थ अस्व समस्य विभावस्थ अस्व समस्य विभावस्य अस्व समस्य विभावस्थ अस्व समस्य विभावस्य विभावस्थ अस्व समस्य विभावस्य विभावस्य विभावस्य विभावस्य विक	06 ধস.	क्यान्फ़बर कर।	,	•
पड़ेस को कॉन्फिगर करना।। 78. सरल नेटवर्किंग तुटियों/समस्याओं का प्रदर्शन करें। विभिन्न प्रकार के लौशल विभान विभिन्न विनारण सीएमडी आदेशः ।PCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (लिनक्स) पिंग, आदि. विभान प्रकार के लौशल विभान प्रकार के लिवारण और दोष ढूंढना। विवारण और दोष ढूंढना। विभान				एड्रेस,
त्यावसायिक कौशल विभिन्न प्रकार के एफटीटीएच प्रणाली में समस्या लिवारण सीएमडी आदेशः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।			का प्रदर्शन करना और आईपी	DNS पता, गेटवे, सबनेट मास्क,
78. सरल नेटवर्किंग विवाइस जैसे केबल, हब जैर स्विच, राउटर, सर्वर और स्विच, राउटर, सर्वर और स्वाइं की मूल बातें। फास्ट ईथरनेट - 10BaseT, 100BaseT, ऑप्टिकल-FX पीसी में आईपी कॉन्फिगर करना. नेटवर्क समस्या निवारण सीएमडी आदेश: IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (लिनक्स) पिंग, आदि. व्यावसायिक कौशल FTTH मॉडेम/ONTs में होने वाली विभिन्न होने वाली विभिन्न ज़िटयों का निवारण और दोष ढूंढना। खराबी। फाइबर ऑप्टिक क्षति के प्रकार। इनके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का जान 03 घंटे. करें। हें होंटे बॉक्स से परावर्तन मरीक्षण, डेड जोन करें। (5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मरीक्षण, सिस्टम से संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख			एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना।	पोर्ट्स, HTTP, FTP.
करें। बाह्य क्रिक्न प्रकार के होने वाली विभिन्न ज्ञान वाली प्रक्रियां करें। होने वाली विभिन्न ज्ञान वाली प्रक्रियां करें। होने वाली विभिन्न ज्ञान वाली प्रक्रियां करें। होने वाली विभिन्न ज्ञान वाली प्रक्रियां करें। होने वाली विभिन्न ज्ञान वाली प्रक्रियां करें। होने वाली विभिन्न ज्ञान वाली प्रक्रियां करें। होने वाली विभिन्न ज्ञान वाली प्रक्रियां होंपे के बल का परीक्षण करें। हांपे के बल का परीक्षण करें। हांपे के बल का परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज्ञोन वाली प्रक्रियां होंपे के बल का परीक्षण करें। हांपे के बल का परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, होड ज्ञोन वालि परीक्षण, परावर्तन मापना, अॉप्टिकल हानि परीक्षण, सिस्टम से संबंधित समस्याएँ। हांपे के बल का परीक्षण करें। हांपे के बल का परीक्षण करें। हांपे के बल का अंग्रिटकल हानि परीक्षण, सेस्टम से संबंधित समस्याएँ। हांपे के बल का परीक्षण करें। हांपे के बल का परीक्षण करें। हांपे के बल का परीक्षण करें। हांपे के बल का परीक्षण, परावर्तन मापना, अंग्रिटकल हानि परीक्षण, सिस्टम से संबंधित समस्याएँ।				नेटवर्किंग डिवाइस जैसे केबल, हब
करें। क्लाइंट की मूल बातें। फास्ट ईथरनेट - 108aseT, 100BaseT, ऑप्टिकल-FX पीसी में आईपी कॉन्फ़िगर करना. नेटवर्क समस्या निवारण सीएमडी आदेश: IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (लिनक्स) पिंग, आदि. PTTH मॉडेम/ONTs में होने वाली विभिन्न होने वाली विभिन्न होने वाली संभावित खराबी। फाइबर ऑप्टिक क्षति के होने वाली विभिन्न इंस्टॉलेशन परीक्षण करें। इश्य वाली प्रक्रियाएं: ड्रॉप केबल का जेजर परीक्षण करें। इश्य वाली प्रक्रियाएं: ड्रॉप केबल का करें। (5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मापना, अर्पिटकल हानि परीक्षण, सेस्टम से संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख			त्र्टियों/समस्याओं का प्रदर्शन	और स्विच, राउटर, सर्वर और
100BaseT, ऑप्टिकल-FX पीसी में आईपी कॉन्फिगर करना. नेटवर्क समस्या निवारण सीएमडी आदेश: IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (लिनक्स) पिंग, आदि. FTTH मॉडेम/ONTs में होने वाली विभिन्न त्रकार के होने वाली विभिन्न त्रकार में होने वाली विभिन्न त्रकार और दोष ढूंढना। वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का जान 03 घंटे. करें। करें। (5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मापना, करें। संबंधित समस्याएँ। 80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव करें। असफलता के सामान्य कारण नेत्र आरेख				क्लाइंट की मूल बातें। फास्ट ईथरनेट
पीसी में आईपी कॉल्फिगर करना. नेटवर्क समस्या निवारण सीएमडी आदेश: IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (लिनक्स) पिंग, आदि. व्यावसायिक कौशल FITH मॉडेम/ONTs में निवारण और दोष ढूंढना। तुटियों का निवारण करें। जान 03 घंटे. वर्गे वर्गे कि निवारण करें। होने वाली विभिन्न ज्ञान 03 घंटे. वर्गे वर्गे कि निवारण करें। होने वाली विभिन्न ज्ञान 03 घंटे. वर्गे वर्गे कि निवारण करें। होने वाली विभिन्न करें। होने वाली विभिन्न इस्टॉलेशन परीक्षण करें। इश्य लेजर परीक्षण करें। हां के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन करें। हां के साथ पोस्टम से लेजर परीक्षण एवं रखरखाव करें। हां के साथ परीक्षण, परावर्तन मापना, अॉप्टिकल हानि परीक्षण, सिस्टम से संबंधित समस्याएँ। असफलता के सामान्य कारण नेत्र आरेख				,
विभिन्न प्रकार के एफटीटीएच प्रणाली में समस्या निवारण सीएमडी आदेश: IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (लिनक्स) पिंग, आदि. व्यावसायिक कौशल FITH मॉडेम/ONTs में निवारण और दोष ढूंढना। खराबी। फाइबर ऑप्टिक क्षति के 13घंटे होने वाली विभिन्न 79. OTDR के साथ पोस्ट- प्रकार। इनके लिए अपनाई जाने व्यावसायिक वृटियों का निवारण इंस्टॉलेशन परीक्षण करें। दृश्य वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का नेजर परीक्षण करें। परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन (5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मापना, 80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव करें। संबंधित समस्याएँ। असफलता के सामान्य कारण परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख				
सीएमडी आदेशः IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (लिनक्स) पिंग, आदि. व्यावसायिक कौशल FTTH मॉडेम/ONTs में तिवारण और दोष ढूंढना। 79. OTDR के साथ पोस्ट- व्यावसायिक ज्ञान 03 घंटे. करें। करें। करें। 80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव करें। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ परावर्तन को मापें। असफलता के सामान्य कारण नेत्र आरेख				पीसी में आईपी कॉन्फ़िगर करना.
ाPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG (तिंडोज़) / IFCONFIG				नेटवर्क समस्या निवारण
विभिन्न प्रकार के एफटीटीएच प्रणाली में समस्या FTTH नेटवर्क में होने वाली संभावित कौशल FTTH मॉडेम/ONTs में निवारण और दोष ढूंढना। खराबी। फाइबर ऑप्टिक क्षति के 13घंटे होने वाली विभिन्न इंस्टॉलेशन परीक्षण करें। दृश्य वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का लेजर परीक्षण करें। दृश्य वॉक्स से परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन करें। इंथ्य निरीक्षण एवं रखरखाव करें। संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख				सीएमडी आदेश:
विभिन्न प्रकार के होने वाली विभिन्न गुटियों का निवारण करें। होने वाली विभिन्न इस्टॉलेशन परीक्षण करें। हश्य लेजर परीक्षण करें। (5 घंटे) हान्स से परावर्तन मापना, हाने वाली संभावित हान वाली संभावित हाने वाली संभावित हान वाली संभा				IPCONFIG (विंडोज़) / IFCONFIG
कौशल FTTH मॉडेम/ONTs में 13घंटे होने वाली विभिन्न त्रुटियों का निवारण करें। जान 03 घंटे. करें। जिवारण और दोष ढूंढना। 79. OTDR के साथ पोस्ट- इंस्टॉलेशन परीक्षण करें। दृश्य लेजर परीक्षण करें। परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन (5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मापना, 80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव करें। संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख				(लिनक्स) पिंग, आदि.
13घंटे होने वाली विभिन्न तृथियों का निवारण इंस्टॉलेशन परीक्षण करें। दृश्य वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का जान 03 घंटे. करें। लेजर परीक्षण करें। परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन (5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मापना, अॉप्टिकल हानि परीक्षण, सिस्टम से करें। संबंधित समस्याएँ। असफलता के सामान्य कारण परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख	व्यावसायिक	विभिन्न प्रकार के	एफटीटीएच प्रणाली में समस्या	FTTH नेटवर्क में होने वाली संभावित
व्यावसायिक तुटियों का निवारण इंस्टॉलेशन परीक्षण करें। दृश्य वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का निवारण करें। करें। परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन (5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मापना, 80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख	कौशल	FTTH मॉडेम/ONTs में	निवारण और दोष ढूंढना।	खराबी। फाइबर ऑप्टिक क्षति के
न्नान 03 घंटे. करें। लेजर परीक्षण करें। एरीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन (5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मापना, 80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव करें। संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख	13घंटे	होने वाली विभिन्न	79. OTDR के साथ पोस्ट-	प्रकार। इनके लिए अपनाई जाने
(5 घंटे) बॉक्स से परावर्तन मापना, 80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव ऑप्टिकल हानि परीक्षण, सिस्टम से करें। संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ असफलता के सामान्य कारण परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख	व्यावसायिक	त्रुटियों का निवारण	इंस्टॉलेशन परीक्षण करें। दृश्य	वाली प्रक्रियाएँ: ड्रॉप केबल का
80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव ऑप्टिकल हानि परीक्षण, सिस्टम से करें। संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ असफलता के सामान्य कारण परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख	ज्ञान ०३ घंटे.	करें।	लेजर परीक्षण करें।	परीक्षण, परावर्तन परीक्षण, डेड ज़ोन
करें। संबंधित समस्याएँ। 81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ असफलता के सामान्य कारण परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख			(5 घंटे)	बॉक्स से परावर्तन मापना,
81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ असफलता के सामान्य कारण परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख			80. दृश्य निरीक्षण एवं रखरखाव	ऑप्टिकल हानि परीक्षण, सिस्टम से
परावर्तन को मापें। नेत्र आरेख			करें।	संबंधित समस्याएँ।
			81. मृत क्षेत्र बॉक्स के साथ	असफलता के सामान्य कारण
फाइबर ऑप्टिक क्षति के प्रकार			परावर्तन को मापें।	नेत्र आरेख
				फाडबर ऑप्टिक क्षति के प्रकार
विशिष्ट केबल प्रणाली दोष.				1.4



फाइबर टू होम तकनीशियन

<u>व्यावसायिक</u>	फर्मवेयर, ड्राइवर	फाइबर ऑप्टिक स्थापना में सुरक्षा.	फाइबर ऑप्टिक स्थापना में सुरक्षा.
कौशल	सॉफ्टवेयर आदि का	82. कार्य के दौरान नेत्र सुरक्षा उपायों	ओएफसी को संभालते समय सुरक्षा
04घंटे	उपयोग करके	का प्रदर्शन करें।	उपायों का पालन किया जाना
व्यावसायिक	एफटीटीएच नेटवर्क में	83. अग्नि सुरक्षा प्रथाओं का प्रदर्शन	चाहिए।
ज्ञान	हाईवेयर और	करें (उच्च वोल्टेज आर्क	साइट जोखिम नियंत्रण के लिए
2 घंटे.	सॉफ्टवेयर समस्याओं	इन्फ्यूजन स्प्लिसर्स के साथ	पर्यावरण और गुणवत्ता संबंधी
	का निवारण और	काम करते समय)।	आवश्यकताएँ।
	सुधार करना।		

कार्यस्थल पर प्रशिक्षणः 150 घंटे (अनिवार्य)।

- 1. विभिन्न केबलों और कनेक्टरों, क्रिम्पिंग उपकरणों, स्प्लिसिंग उपकरणों के उपयोग और एफटीटीएच नेटवर्क में प्रयुक्त विभिन्न केबलों के परीक्षण से परिचित होना।
- 2. OTDR परीक्षण करें और सिग्नल की शक्ति और हानि को मापें तथा केबल के प्रदर्शन का आकलन करें। FTTH स्प्लिसर, OTDR और ऑप्टिकल पावर मीटर के उपयोग से परिचित होना।
- 3. एफटीटीएच नेटवर्क में, फाइबर डिटेक्शन ओटीडीआर मीटर का उपयोग करके किसी भी क्षति या टूटने के लिए फाइबर का परीक्षण करें।
- 4. ONU/ONT की पावरिंग और कॉन्फ़िगरेशन करना।
- 5. निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क का अध्ययन करें और लाभ, बैंडविड्थ और क्षीणन को मापें।
- 6. विभिन्न प्रकार के एफटीटीएच मॉडेम/ओएनटी में होने वाली विभिन्न त्रुटियों का निवारण।
- 7. फर्मवेयर , ड्राइवर सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग करके एफटीटीएच नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्याओं का निवारण और स्धार करें।

पुनरीक्षण एवं परीक्षा



मुख्य कौशल के लिए पाठ्यक्रम

1. रोजगार योग्यता कौशल (सभी 6 महीने के सीटीएस ट्रेडों के लिए सामान्य) (60 घंटे)

सीखने के परिणाम, मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यक्रम और कोर कौशल विषयों की टूल सूची जो ट्रेडों के एक समूह के लिए सामान्य है, <u>www.bharatskills.gov.in/ www.dgt.gov.in पर अलग से उपलब्ध कराई गई है।</u>

औजारों और उपकरणों की सूची फाइबर टू द होम टेक्नीशियन (24 उम्मीदवारों के लिए) औज़ारों और उपकरणों का नाम विनिर्देश क्र. सं. मात्रा प्रशिक्षुओं के लिए वस्तुओं की सूची टूल किट - 24 प्रशिक्षुओं के लिए (24 + 1) सेट। सोल्डरिंग आयरन 25 डब्ल्यु, 230 वी 24+1 नग. इनपुट वोल्टेज: 190 से 270V (परिवर्तनीय बिट्स) 1. • तापमान सीमा 180 से 450 °C) डी-सोल्डरिंग पंप (पेंसिल प्रकार) 12 नग. 2. नाक कटर 3. 24+1 नग. लम्बी नाक वाली प्लायर्स 150मिमी 4. 24+1 नग. निऑन परीक्षक 500 वी 5. 24+1 नग. इलेक्ट्रीशियन चाक् 100 मिमी 6. 24+1 नग. चिमटी 150 मिमी 7. 24+1 नग. उच्च ग्रेड मिश्र धातु इस्पात स्ट्रिपर/कटर वायर स्ट्रिपर 24+1 नग. 8. विभिन्न आकार और साइज़ के पेचकस सेट 24+ 1 सेट 9. स्क्रूड्राइवर्स का 7 का सेट इन्स्लेटेड संयोजन प्लायर्स 150 मिमी 12 नग. ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रिपर उच्च ग्णवता वाले यांत्रिक फाइबर 10. 12 नग. स्ट्रिपर 150मिमी केबल कटर 11. 12 नग. 150मिमी 12. म्यान कटर 12 नग. उपकरण और उपकरणों की सूची डिजिटल मल्टीमीटर 3 ¾ अंक डिजिटल मल्टीमीटर 13. 12 नग. एसएमडी सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग 6नं. 40 डब्ल्यू,230 वी स्टेशन सोल्डरिंग ऑपरेशन: 14. बिजली की खपत: 60W

फाइबर टूं होम तकनीशियन

		इनपुट वोल्टेज: 170-270V	
		तापमान रेंज: 180-270ºC	
		तापमान सटीकता: ±1ºC	
		डी सोल्डरिंग ऑपरेशन:	
		बिजली की खपत: 70W	
		इनपुट वोल्टेज: 170-270V	
		तापमान रेंज: 180-480ºC	
		पंप: डायाफ्राम प्रकार.	
15.	मल्टी फाइबर पोलारिटी टेस्टर		4नं.
16.	ड्रम फ्लैंज क्लीवर	एकल फाइबर एसएम/एमएम क्लीवर	२ नग प्रत्येक.
	ऑप्टिकल फ्यूजन स्प्लिसंग मशीन	0.05dB या उससे अधिक की सामान्य	2 नग.
		स्प्लिस हानि । (क्लीवर और सहायक	
		उपकरणों के साथ स्वचालित फ्यूजन	
		" स्प्लिसिंग मशीन)	
17.		ं रंगीन एलसीडी मॉनिटर और 200	
_,.		आवर्धन, प्रत्येक तरफ नियंत्रण पैनल के	
		साथ रिवर्सिबल मॉनिटर, एक साथ एक्स	
		और वाई दृश्य, बड़ी क्षमता वाली	
		आंतरिक बैटरी	
10	संयुक्त बंद करने की किट	2/4 फाइबर संयुक्त किट (संयुक्त	४ नग प्रत्येक.
18.		क्लोजर, टिशू पेपर, बुश, फेरूल आदि से	
	फ्यूजन स्प्लिसिंग किट	कनेक्टरीकरण और फ्यूजन स्प्लिसिंग	3 नग.
	•	टूल किट जिसमें फाइबर के साथ कनेक्टर	
		ू और स्प्लिस तैयार करने और अभ्यास	
19.		करने के लिए सभी सहायक उपकरण,	
		उपकरण और उपभोग्य सामग्रियां	
		शामिल हैं।	
		,	C tital
20	लूज ट्यूब कटर (फाइबर ट्यूब को केंद्र	ऑप्टिकल फाइबर बफर कटर,	६ संख्या
20.	से काटना)	मॉडल: स्लिटर	
21.	विभिन्न प्रकार के परीक्षण जिग बॉक्स		4 सेट
22	प्रोग्रामेबल डीसी पावर सप्लाई/ड्अल	आउटपुट वोल्टेज पढ़ने के लिए डिस्प्ले के	4 नग.
22.	रेग्लेटेड पावर सप्लाई युनिट	साथ: (0- 30)V;	
	٠, ر	1	

		अधिकतम करंट: 2 एम्पियर	
		डीसी 0-30 वी; 0-3 एम्पियर, वोल्टेज और	
		करंट की सेटिंग के लिए संख्यात्मक	
		कीपैड और वोल्टेज, करंट और पावर के	
		प्रदर्शन के लिए एलसीडी	
		वर्तमान सीमा से अधिक संकेत (एलईडी)	
		वोल्टेज के लिए चरण वृद्धि	
		स्थिर वोल्टेज स्रोत और स्थिर धारा स्रोत	
		कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ यूएसबी पीसी	
		इंटरफ़ेस	
	फ़ंक्शन जनरेटर (साइन, स्क्वायर,	आवृत्ति रैंजः (1 मेगाहर्ट्ज -10 मेगाहर्ट्ज)	2 नग.
	त्रिकोण, रैंप, पल्स, सीरियल डेटा,	,	
23.	टीटीएल और मॉड्यूलेशन।)	फ़ंक्शन/पल्स - मॉड्यूलेशन जनरेटर	
		जिसमें 40 मेगाहर्ट्ज फ़िक्वेंसी काउंटर	
		शामिल है।	
24.	सीआरओ (दोहरी ट्रेस)	20 मेगाहर्ट्ज	2 नग.
		(घटक परीक्षण सुविधाओं के साथ)	
	डीएसओ 100 मेगाहर्ट्ज, 100	दोहरे चैनल, 100 मेगाहर्ट्ज, टीएफटी रंग	1 नं.
	मेगाहर्ट्ज ४ चैनल	डिस्प्ले, ऑटोसेट और ऑटो-रेंजिंग	
		फ़ंक्शन।	
		100 मेगाहर्ट्ज 4 एनालॉग चैनल	
		डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप 1GSa/s	
		सैंपलिंग के साथ , मेमोरी डेप्थ 20 Mpts	
25.		से अधिक, ऊर्ध्वाधर रेंज 1mV/div -10V /	
		div, क्षैतिज रेंज 5ns/div से 50 s/div,	
		स्वचालित माप २६ नग और ६ बिट्स	
		हार्डवेयर काउंटर, एडवांस सीरियल बस	
		ट्रिगर और डिकोडिंग फ़ंक्शन जिसमें	
		RS232/UART, I2C और SPI, मल्टी	
		ट्रिगरिंग सुविधा, विभिन्न गणित	

• ^ ^ `		<u></u>	
		फ़ंक्शन जैसे A+B, AB, A×B, A/B, FFT,	
		A&&B, A B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt,	
		Lg, Ln, Exp, Abs.7 इंच WVGA TFT	
		डिस्प्ले, कंप्यूटर इंटरफ़ेस USB होस्ट और	
		डिवाइस और LAN.	
	ओटीडीआर	1310nm/1550nm/1650nm (फ़िल्टर)	
		के साथ हैंडहेल्ड बैटरी संचालित OTDR ,	4 नग.
		37/35/32dB की गतिशील रेंज, FTTh के	
		लिए स्मार्ट लिंक मैपर विकल्प,	
		वास्तविक समय में क्लाउड पर परिणाम	
		संग्रहीत करने की स्विधा, स्मार्ट एक्सेस	
26.		का उपयोग करके दूरस्थ रूप से नियंत्रित।	
		टच स्क्रीन डिस्प्ले, अंतर्निर्मित लेजर	
		स्रोत, 2x यूएसबी 2.0 पोर्ट, 1x मिनी-	
		यूएसबी 2.0 पोर्ट और 10000 से अधिक	
		्र ओटीडीआर ट्रेस स्टोर कर सकता है।	
		् परिचालन सीमा – (0 से 50) किलोमीटर.	
	विभिन्न प्रकार के परीक्षण जिग बॉक्स	क्षमता (1x4), (1x8)	2 नग प्रत्येक
27.	(पोल/बाहरी परिसर पर स्प्लिटर्स		
	टर्मिनेशन लगाने के लिए)		
	प्रकाश स्रोत के साथ ऑप्टिकल पावर	डानामिक रेंज:	4 नग.
	मीटर (30 किमी तक)	(-30db से +20db)	
		660 और 950nm तरंगदैर्ध्य, बैटरी	
		संचालित, एलसीडी डिस्प्ले के साथ हाथ	
28.		में पकड़ने योग्य।	
20.		हैंडहेल्ड पावर मीटर	
		बैटरी की स्थिति, शट-ऑफ मोड, ऑपरेशन मोड, यूनिट	
		डीबी, डीबीएम, डब्ल्यू और पास/फेल,	
		यूएसबी कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर प्रदर्शित करें।	
		पेन आकार 650nm लेजर डायोड	4 नग .
	दृश्य दोष लोकेटर	191 311 477 03011111 (101 (31 413	
29.	हरेय दाप लाकटर	(क्लास- IIIA लेजर डायोड)	

		2002002 00200 0 5 2000 2 12	
		आउटपुट पावर: 0.5mW इनटू	
		एकल मोड फाइबर.	
		लगाने की दूरी: <6 किमी.	
		उच्च शक्तियुक्त लेजर (1 mW), (>7 किमी और	
		मल्टीमोड (>5 किमी), निरंतर या फ्लैश रोशनी, त्वरित और आसान कनेक्शन के लिए यूनिवर्सल कनेक्टर इंटरफ़ेस	
		2.5 मिमी कनेक्टर इनपुटा	
	फाइबर ऑप्टिक परीक्षण स्रोत	हैंडहेल्ड लेजर स्रोत तरंगदैर्घ्य: 1310 और 1550nm ,	4 नग.
		आउटपुट पावर (-3dBm),CW, मॉड्यूलेशन आवृत्तियाँ	
30.		270 Hz, 330 Hz, 1 kHz और 2 kHz।	
		तरंगदैर्घ्य, पावर स्तर, मॉड्यूलेशन, बैटरी स्थिति, शट-ऑफ मोड, - संचालन मोड और स्रोत स्थिति के लिए प्रदर्शन	
	ओएलटी - ऑप्टिकल लाइन	GPON OLT प्रकार,	1 नं प्रत्येक
31.	टर्मिनेशन।	आउटपुट पोर्ट – 4पोर्ट, 8पोर्ट	
	ऑप्टिकल नेटवर्क समाप्ति.	इनबिल्ट वाईफ़ाई के साथ/वाईफ़ाई के	6 नग.
32.		बिना	
33.	ऑप्टिकल वितरण नेटवर्क		12 नग.
34.	ऑप्टिकल स्प्लिटर्स	1: 2, 1: 4, 1: 8, 1: 16 अनुपात विभाजक	2 नग प्रत्येक
	फाइबर डिटेक्शन मीटर	LFI हेड कई केबल व्यास (250µm से	4 नग.
		3mm जैकेटेड फाइबर) को स्वीकार	
		करता है , OPM के लिए टिकाऊ मेटल	
		इनपुट एडाप्टर (2.5 और 1.25mm),	
25		निरपेक्ष (dBm) और सापेक्ष (dB) दोनों	
35.		पावर को मापता है, 100 OPM रीडिंग	
		तक स्टोर और रिकॉल करता है।	
		1550nm पर डिटेक्शन सेंसिटिविटी -	
		30dBm, -60 से +10dBm के साथ	
		इनबिल्ट OPM	
	माइक्रोस्कोप	X100 माइक्रोस्कोप	4 नग.
26		दोहरी आवर्धन (200X और 400X)	
		आवर्धन टॉगल बटन लाइव और	
36.		विश्लेषण दोनों दृश्यों में आसान	
		स्विचिंग की अनुमति देता है, स्वचालित	
		छिव केंद्रीकरण, लैपटॉप/पीसी के साथ	

		विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए IEC	
		उपयोगकर्ता-चयन योग्य स्वीकृति	
		प्रोफाइल सॉफ्टवेयर के अनुसार दोहराए	
		जाने योग्य पास/फेल। स्वचालित छवि	
		केंद्रीकरण।	
37.	क्लास III ऑप्टिकल एम्पलीफायर (EDFA)	1: 4, आउटपुट वोल्टेज -12V, +16dB	2 नग.
	सम्मिलन हानि और वापसी हानि	टीआईए/आईएसओ/आईईसी मानकों	2 नग.
	पावर मीटर	के अनुसार पूर्ण टियर 1 फाइबर	
		परीक्षण, स्थानीय और दूरस्थ दोनों	
		उपकरणों पर स्वचालित पास/असफल	
		विश्लेषण के साथ समर्पित एसएम	
		फाइबर अंत-फेस निरीक्षण, सभी	
		परीक्षण परिणामों के लिए ऑन-बोर्ड	
38.		भंडारण, रंगीन टच स्क्रीन, रिपोर्टिंग	
		सॉफ्टवेयर।	
		एकाधिक तरंगदैध्यों पर वास्तविक	
		समय में एक साथ वापसी हानि माप।	
		स्वचालित पास/फेल फाइबर निरीक्षण	
		विश्लेषण, 70 डीबी उच्च परिश्द्धता	
		रिटर्न लॉस मीटर, एकीकृत स्टाइलस के	
		साथ रंगीन टच स्क्रीन।	
	स्प्लिटर के साथ मल्टीप्लेक्सर	(1310एनएम/1550एनएम)	4 नग.
	(WDM)	15 बिट डेटा जेनरेटर, 1310nm और	
	WDM प्रशिक्षण प्रणाली	1550nm लेजर स्रोत, बाहरी सिग्नल	
		मॉड्यूलेशन के लिए विकल्प, वेवलेंथ-	
20		डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और डी-	
39.		मल्टीप्लेक्सिंग के अध्ययन जैसे प्रयोगों	
		को करने के लिए RS232 पीसी इंटरफ़ेस,	
		WDM का उपयोग करके डेटा संचार,	
		WDM का उपयोग करके पीसी से पीसी	
		संचार।	
		•	



फाइबर टू होम तकनीशियन

	एएम/एफएम के लिए आरएफ	इनडोर ध्वनि संचार का परीक्षण करने के	2 नग.
	ट्रांसमीटर और रिसीवर सेट अप ट्रेनर।	लिए एंटेना के साथ आरएफ ट्रांसमीटर	
40.		और रिसीवर की व्यवस्था, विभिन्न	
		चरणों में वोल्टेज और तरंगों को मापने के	
		लिए परीक्षण बिंदुओं के साथ।	
	मॉड्यूलेटर - पल्स कोड मॉड्यूलेशन के	पीसीएम ट्रेनर के माध्यम से ध्वनि संचार	2 नग.
	लिए डिमॉड्यूलेटर प्रशिक्षक।	के लिए, विभिन्न चरणों पर ध्वनि	
		संकेतों, तरंगों का परीक्षण करने का	
		प्रावधान।	
		एक ही बोर्ड पर PCM, DPCM मॉड्यूलेटर	
		और डिमॉड्यूलेटर, 500Hz, 1KHz, 2KHz,	
41.		3KHz की आवृत्ति रेंज के लिए ऑन-बोर्ड	
41.		DDS सिग्नल जेनरेटर जिसमें साइन,	
		स्क्वायर, ट्रायंगल और आर्बिट्ररी जैसे	
		सिग्नल होते हैं। संबंधित लाइन स्पीड के	
		साथ सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, ऑन बोर्ड	
		ट्रांसमिशन इफ़ेक्ट, ऑन बोर्ड 2nd ऑर्डर	
		बटरवर्थ लो पास फ़िल्टर, SMD LED	
		इंडिकेटर	
42.	वीएसडब्ल्यूआर मीटर		4 नग.
	ओएफसी प्रशिक्षक	परिसर के भीतर ध्वनि संचार का परीक्षण	4 नग.
		करने के लिए ओएफसी केबल (एक सिरे	
		से दूसरे सिरे तक जोड़ने के लिए) के साथ	
		ट्रांसमीटर और रिसीवर की व्यवस्था,	
43.		विभिन्न चरणों में वोल्टेज, शक्ति और	
		तरंगों को मापने के लिए परीक्षण बिंदुओं	
		के साथ।	
		विशेष विवरण:	
		पूर्ण डुप्लेक्स एनालॉग और डिजिटल	

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
		ट्रांस-रिसीवर, 660 एनएम और 950	
		एनएम फाइबर ऑप्टिक एलईडी चैनल	
		ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ, एएम-	
		एफएम-पीडब्लूएम मॉड्यूलेशन /	
		डिमॉड्यूलेशन, आरएस232 पोर्ट और	
		 सॉफ्टवेयर के साथ पीसी-पीसी संचार,	
		ऑन बोर्ड फ़ंक्शन जेनरेटर और वॉयस	
		लिंक, झ्कने वाले नुकसान माप के लिए	
		संख्यात्मक एपर्चर माप जिग और मंडल,	
		चयन योग्य घड़ी के साथ डेटा जेनरेटर	
		(64/128/256 किलोहर्ट्ज), परिवर्तनीय	
		लाभ के साथ शोर जेनरेटर, आई पैटर्न	
		अवलोकन और बिट त्रुटि दर माप, चार	
		अंक (सात खंड प्रदर्शन) बिट त्रुटि काउंटर,	
		ट्रांसमीटर और रिसीवर पर स्विच किए	
		गए दोष। कक्षा , प्रयोगशाला शिक्षण और	
		फाइबर ऑप्टिक्स पर लाइसेंस प्राप्त	
		सॉफ्टवेयर सीखना।	
	मल्टीप्लेक्सर / डी मल्टीप्लेक्सर –	क्रिस्टल नियंत्रित घड़ी, ऑन बोर्ड साइन	4 नग.
	कोडर / डिकोडर ट्रेनर	वेव और डिजिटल सिग्नल जेनरेटर, 4-	
		चैनल टाइम डिवीजन	
44.		मल्टीप्लेक्सिंग/डिमल्टीप्लेक्सिंग	
44.		(एनालॉग), 16-चैनल टाइम डिवीजन	
		मल्टीप्लेक्सिंग/डिमल्टीप्लेक्सिंग	
		(डिजिटल), मैनचेस्टर कोडिंग और	
		डिकोडिंग, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन।	
	सहायक उपकरण के साथ नेटवर्क कार्ड	ब्रॉड बैंड कनेक्शन, मॉडेम, 1:16 राउटर,	आवश्यकता
45.		वाईफाई डोंगल, हब, 1/8 पोर्ट स्विच,	अनुसार
		आवश्यक केबल और सहायक उपकरण।	
	डेस्कटॉप कंप्यूटर	CPU: 32/64 बिट i3/i5/i7 या नवीनतम	
46.		प्रोसेसर, स्पीड: 3 गीगाहर्ट्ज या अधिक।	
		RAM: -4 GB DDR-III या अधिक, वाई-	

		फाई सक्षम। नेटवर्क कार्ड: एकीकृत	12 नग.
		गीगाबिट ईथरनेट, USB माउस, USB	
		कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ (न्यूनतम	
		17 इंच। लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग	
		सिस्टम और एंटीवायरस जो व्यापार से	
		संबंधित सॉफ़्टवेयर के साथ संगत है।	
	फाइबर ऑप्टिक लर्निंग सॉफ्टवेयर	कक्षा, प्रयोगशाला शिक्षण और फाइबर	12 उपयोगकर्ता
47.		ऑप्टिक्स पर लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर।	लाइसेंस
	फाइबर स्पूल (एसएमएफ, एमएमएफ)		आवश्यकता
48.	· ·		अन्सार
	फाइबर कनेक्टर		आवश्यकता
49.			अनुसार
	वाई-फाई राउटर	4 पोर्ट	<u>अ</u> ावश्यकता
50.			अन्सार
बी. उपभो	ग्य सामग्रियों की सूची		<u> </u>
	सोल्डर तार	अधिकांश सोल्डर तार की संरचना	2
	ताल्डर तार	जायकारा साल्डर तार का सरचना	आवश्यकता
51.	साल्डर तार	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37	आवश्यकता अनुसार
51.	साल्डर तार		
51. 52.	ब्रश	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37	
		टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार
52. 53.	ब्रश बोर्डों की सफाई के लिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार 10 नग. आवश्यकता
52.	ब्रश बोर्डों की सफाई के लिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल जम्पर तार	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार 10 नग. आवश्यकता अनुसार
52. 53.	ब्रश बोर्डों की सफाई के लिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार 10 नग. आवश्यकता अनुसार आवश्यकता
52. 53.	ब्रश बोर्डों की सफाई के लिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल जम्पर तार	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार 10 नग. आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार
52. 53. 54.	ब्रश बोर्डों की सफाई के लिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल जम्पर तार	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार 10 नग. आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता
52. 53. 54.	ब्रश बोर्डों की सफाई के लिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल जम्पर तार कंधे पर लगाई जाने वाली क्रीम	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार 10 नग. आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार।
52. 53. 54.	ब्रश बोर्डों की सफाई के लिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल जम्पर तार कंधे पर लगाई जाने वाली क्रीम	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार 10 नग. आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार।
52. 53. 54. 55.	ब्रश बोर्डों की सफाई के लिए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल जम्पर तार कंधे पर लगाई जाने वाली क्रीम तरल फ्लक्स	टिन/लेड का अनुपात 60:40 या 63:37 है	अनुसार 10 नग. आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार।



			अनुसार।
F.0	पेस्ट फ्लक्स		आवश्यकता
59.			अनुसार।
60.	डी-सोल्डरिंग वायर		आवश्यकता अनुसार।
61.	हाथ के दस्ताने		24सेट.
62.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	2 कोर, 4 कोर - लंबाई मीटर में	आवश्यकता
			अनुसार
63.	OFC कनेक्टर – विभिन्न प्रकार	फेरुल सी, एलसी, एससी	आवश्यकता
			अनुसार
64.	प्रयोगशाला कोट		24 नग.
	कनेक्टर्स के प्रकार		आवश्यकता
65.	एफसी,एलसी,एससी		अनुसार
66.	एफडीएमएस		आवश्यकता अनुसार।
	जिदने की डोरियाँ	लंबा कनेक्टर – स्क्वायर कनेक्टर,	10 नग प्रत्येक.
67.		एससी-एससी प्रकार,	
68.	एटेनुएटर्स	5db, 10db, एलसी प्रकार, एससी प्रकार -	आवश्यकता
00.		प्रकार.	अनुसार
69.	तार बांधना	अच्छी गुणवता	आवश्यकता
03.			अनुसार
70.	पीसीबी 6x4 आकार	सामान्य प्रयोजन	आवश्यकता
70.			अनुसार

डीजीटी उद्योग, राज्य निदेशालयों, व्यापार विशेषज्ञों, डोमेन विशेषज्ञों, आईटीआई, एनएसटीआई के प्रशिक्षकों, विश्वविद्यालयों के संकायों और अन्य सभी के योगदान को ईमानदारी से स्वीकार करता है जिन्होंने पाठ्यक्रम को संशोधित करने में योगदान दिया।

डीजीटी द्वारा निम्नलिखित विशेषज्ञ सदस्यों को विशेष धन्यवाद दिया जाता है जिन्होंने इस पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

	फाइबर टू होम टेक्नीशियन के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए योगदान देने वाले/भाग लेने वाले				
विशेषज्ञ	विशेषज्ञ सदस्यों की सूची।				
क्र. सं.	नाम और पदनाम	संगठन	टिप्पणी		
1.	श्री एन.आर. अरविंदन	निदेशक, सीएफआई प्रभाग, डीजीटी मुख्यालय	संयोजक		
2.	श्री सी.एस.मूर्ति, जेडीटी	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	एसटीसीसी समन्वयक		
3.	श्री हर्षवर्धन शर्मा	सहायक निदेशक, सीएफआई प्रभाग, डीजीटी मुख्यालय	समन्वयक सह सदस्य		
4.	श्री टी. रघुलन	उप निदेशक, एनएसटीआई, हैदराबाद (आर)	सदस्य		
5.	सुश्री के. अरुलसेल्वी	प्रशिक्षण अधिकारी, एनएसटीआई (डब्ल्यू), त्रिची	सदस्य		
6.	श्री महेश डी.	प्रशिक्षण अधिकारी, एनएसटीआई (डब्ल्यू), त्रिवेंद्रम	सदस्य		
7.	श्री जनार्दनम एस.	प्रशिक्षण अधिकारी, एनएसटीआई, चेन्नई	सदस्य		
8.	श्री पी.के. बैरागी	प्रशिक्षण अधिकारी, सीएसटीएआरआई	सदस्य		
9.	सुश्री कवलजीत कौर	प्रशिक्षण अधिकारी, सीएफआई प्रभाग, डीजीटी मुख्यालय	सदस्य		
10.	सुश्री रजनी	प्रशिक्षण अधिकारी, एनएसटीआई, चेन्नई	सदस्य		
11.	श्री शिव कुमार पाण्डेय	उप महाप्रबंधक, टीएसएससी	टीएसएससी के सदस्य		

			प्रतिनिधि
12.	श्री एस भौमिक	एएम, एनआईएमआई	सामग्री विकास,
	त्रा ५स नाविक	ধ্বন, ব্যুত্তাইব্নুত্তাই	एनआईएमआई
13.	-A-A-A	2	, ,
13.	श्री बी.पी.मीणा 	निदेशक, दूरसंचार विभाग, भारत	दूरसंचार विभाग
		सरकार	मुख्यालय के कौशल
4.4			प्रभाग से विशेषज्ञ
14.	श्री भारती अथिनारायण	तकनीकी स्टाफ का प्रधान सदस्य	एटीएंडटी कम्युनिकेशन
			सर्विसेज इंडियन प्राइवेट
			लिमिटेड के विशेषज्ञ
15.	श्री के. बालाजी	जूनियर दूरसंचार अधिकारी,	बीएसएनएल के विशेषज्ञ
		बीएसएनएल, तमिलनाडु	
16.	श्री बालसुब्रमण्यम अय्यर	रिलायंस जियो के उपाध्यक्ष	रिलायंस जियो
			इन्फोकॉम लिमिटेड के
			विशेषज्ञ
17.	श्री राह्ल जोशी	एवीपी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम	रिलायंस जियो
	5		इन्फोकॉम लिमिटेड के
			विशेषज्ञ
18.	श्री सेत् मदवन	निदेशक, हयूजेस इंडिया	हयूजेस इंडिया के
		,	विशेषज्ञ
19.	श्री दिनेश कुमार	एजीएम, भारतीय विमानपत्तन	एएआई, चंडीगढ़ से
		प्राधिकरण	विशेषज्ञ
20.	श्री उन्नीकृष्णन एन.	कार्यकारी निदेशक	ब्रिटिको और ब्रिडको
			मोबाइल के विशेषज्ञ
21.	श्री सैयद उबैयत्ल्लाह	एसटीटीसी, भारतीय रेलवे	सिग्नल प्रशिक्षण
	3		संस्थान, भारतीय रेलवे,
			हैदराबाद से विशेषज्ञ
22.	श्री मो. रहमत्ल्लाह	एसटीटीसी, भारतीय रेलवे	सिग्नल प्रशिक्षण
			संस्थान, भारतीय रेलवे,
			हैदराबाद से विशेषज्ञ
23.	श्री एस. अगस्ती	प्रिंसिपल, सरकारी आईटीआई,	राज्य निदेशालय से
		निज़ाम्ददीन, दिल्ली	विशेषज्ञ
24.	सुश्री हेमलता जोशी	क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, सरकारी	राज्य निदेशालय से
	13 ` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	7.7	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



फाइबर टूँ होम तकनीशियन

•••			
		आईटीआई, दिल्ली	विशेषज्ञ
25.	सुश्री अंजलि	क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, सरकारी	राज्य निदेशालय से
		आईटीआई, दिल्ली	विशेषज्ञ
26.	श्री ए. राढ़ी, डीडीटी	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
27.	श्री बी. बिस्वास, प्रशिक्षण अधिकारी	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
28.	श्री बी.के. साहू	प्रिंसिपल, निजी आईटीआई	प्राइवेट आईटीआई से
	,,		विशेषज्ञ



<u>संकेताक्षर</u>

सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
एटीएस	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना
सीआईटीएस	शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एनटीसी	राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र
एनएसी	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र
एनसीआईसी	राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र
एलडी	लोकोमोटर विकलांगता
सीपी	मस्तिष्क पक्षाघात
एमडी	एकाधिक विकलांगता
एल.वी.	कम दृष्टि
एचएच	सुनने मे कठिन
पहचान	बौद्धिक विकलांगता
नियंत्रण रेखा	कुष्ठ रोग ठीक हुआ
एसएलडी	विशिष्ट शिक्षण विकलांगताएं
डीडब्ल्यू	बौनापन
एमआई	मानसिक बिमारी
आ	एसिड अटैक
लोक निर्माण	विकलांग व्यक्ति
विभाग	



